# Volvo

VOLVO XC40 (2017->) CORE RECHARGE PLUG-IN HYBRID 2WD HYBRIDE 155 KW (MOTEUR 1,5 LITRE(S) - 95 KW) 5 PORTES

VIN: YV1XZBWV2P2943521




## Description

| | | |
|---|---|---|
| **N° d'immatriculation**<br>2CKS980 | **Date de 1ère immatriculation**<br>29/08/2022 | **Odomètre**<br>182317 km |
| **Couleur**<br>BLACK SOLID (STONE) / Solid | **Année modèle**<br>2021 | **Capitonnage**<br>- |
| **Nombre de portes**<br>5 | **Nombre de sièges**<br>5 | **Generation**<br>- |
| **Cylindrée**<br>1477 | **Type de boîte**<br>Automatique | **Motorisation**<br>Hybride Rechargeable |
| **Energie**<br>Essence | **Nombre de vitesses**<br>7 | **Roues Motrices**<br>Avant (FWD) |
| **Puissance**<br>155 KW | | |

## Equipements véhicule

### Série

| | | |
|---|---|---|
| Boîte de vitesses 7 rapports - Boîte automatique à double embrayage S-tronic | Accoudoir central AR avec Support à boissons | Accoudoir central AV réglable(s) |
| Airbag conducteur | Airbag coté passager | Airbag coté passager désactivable |
| Airbag genou conducteur | Airbag lat AV | Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR |
| Antidémarrage | appuie-lombaires AV, à réglages électriques (4 directions) | barre(s) de toit (Aluminium) |
| blocage de différentiel électron. Corner Traction Control (CTC) avec Torque Vectoring | Carrosserie: 5 portes | Ceintures de sécurité AV réglable(s) en hauteur |
| chargeur à induction pour terminaux mobiles | Chassis/Suspensions adapté conduite dynamique | Chauffage auxiliaire électrique |
| Climatisation automatique 2 zones | Colonne de direction (Volant de direction) Mécanique Réglage de hauteur / profondeur | Cde de volet AR automatique |
| Commande radio au volant | contrôle pression pneumatiques | crochet de poche à/au/dans/en Compartiment à bagages |
| câble de recharge (7,0 m) avec prise Schuko ("Mode" 2) | digit(al)(ale)(aux)(ales) Instrumentation écran 12,3" 2. Generation | Direction assistée - asservie à la vitesse |
| dossiers AR rabattable | Empattement 2702 mm | Equipement Int. avec inserts finition Aluminium Urban Grid |
| Essuie-vitres avec Capteur de pluie | Feux clignotants LED dans Rétroviseur ext intégré(e) | Feux de brouillard AR |
| filtre à particules essence (FAP essence) | Frein de stationnement électromécanique | Hybride 155 kW (Moteur 1,5 litre(s) - 95 kW) |
| inserts sur le/l' vitre Lat. Chrome | Jantes alliage léger | Keyless Drive |
| Poignées de portes Ext. éclairé(e) | Kit de réparation des pneumatiques | Limiteur de vitesse |
| Lunette AR. chauffant(e)/dégivrant(e) | Lève-vitre électrique AV + AR | Miroir de courtoisie éclairé(e) |
| Mode de transmission roues AV motrices | Moteur 1,5 litre(s) - 95 kW Hybride | Moteur électrique 60 kW (Transmission hybride) |
| Pack assistance de conduite: Safety Assistance | Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation | Régulateur de vitesse (régul. vitesse) |
| Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front) | Système d'assistance de conduite: détection du bord de route (Road Edge Detection) | Système d'assistance de conduite: Connected Safety |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

| | | |
|---|---|---|
| Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant de franchissement involontaire de ligne | Système d'assistance de conduite: Avertissement de franchissement involontaire de ligne | Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence |
| Système d'assistance de conduite: Ready to Drive Notification | tire 235/55 R18 ...H | prise USB AV (x 2) |
| Connexion USB à l'AR | prise élect. (Prise 12V) dans Console centrale AV | prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge |
| Programme de stabilisation d'attelage (TSA) Préparation/Pré-équipement | projecteur LED | Protecteurs de bas de marche avec revêtement aluminium |
| prétensionneur de ceinture | repose-pieds réglable manuellement, Sièges AV | Réception radio digital(e) (DAB+) |
| Rétroviseur ext couleur caisse | Rétroviseur ext avec Grand angle | Rétroviseur ext rabattable électriquement |
| Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant, (D+G) | Rétroviseur Int avec fonction électrochrome | Rétroviseurs ext/int avec fonction électrochrome |
| Sellerie : Textile | Siège AR deux parties | Siège AV droit réglable(s) en hauteur |
| Siège AV gauche réglable(s) en hauteur | Support à boissons au Console centrale | Supports Isofix pour siège enfant |
| Surtapis Textile | Système anti-coup du lapin (WHIPS) | Système d'airbag crânien (Sideguard) |
| Système d'antiblocage de frein (ABS) avec élect. Amplificateur de freinage | Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder) | Electro. Contrôle de stabilité (ESC) |
| Système d'assistance de conduite: Feux de route automatiques | Système d'assistance de conduite: Limiteur de vitesse en descente (HDC) | Système d'assistance de conduite: Run-off Road Protection |
| Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite | Système de contrôle de la qualité de l'air étendu (Clean Zone Interior Package CZIP) | Système de service : Google Services |
| système de sécurité de porte AR électrique | Système Infotainment : Android (DAB+) avec High Performance Sound | Pack équipement son (Int.) |
| système Start/Stop | Séparation de compartiment à bagages (Filet) | trappe de chargement (Accoudoir central AR) |
| trousse premiers secours / boîte premiers secours | Verrouillage centralisé avec Cde à distance et sécurité de porte | Vitrage teinté(e) |
| Volant de direction (Sport) | Volant de direction avec multifonctions | Volvo ON CALL |
| éclairage ambiant étendu | éclairage diurne LED | |

**Optionnel**

| | | |
|---|---|---|
| aide au stationnement AV et AR, acoustique et visuel avec affichage sélectif (APS Plus) | Bouchon de réservoir à commande électrique | Caméra aide au recul |
| Volant de direction chauffant(e)/dégivrant(e) | Disques de frein AV 17" (332 mm x 30 mm) | Disques de frein AV 18" |
| Pack assistance au stationnement | Pack Hiver | Siège chauffant AV |
| protection Inf. AR (Aluminium) | protection Inf. AV (Aluminium) | Site de production: Belgique, Gent (FC22) |
| Variante boîte de vitesses - Boîte automatique 7 rapports, Type: 7DCTH | | |

## Détails de l'inspection

| Lieu de l'inspection | Date de l'inspection | Date de validation de l'inspection |
|---|---|---|
| PARC HÖDLMAYR TONGEREN | 24/09/2026 | 25/09/2026 |

## Contrôles

**Problèmes détectés**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Moteur / Bruit | ✓ Ok | Etanchéité du véhicule | ✓ Ok |
| Echappement / Clarté | ✓ Ok | | |

## Dommages et corrections

| # | Élément | Dommage | Correction |
|---|---|---|---|

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Données personnelles / - | Non Conforme | A réaliser |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | Certificat de conformité / - | Manquant | Echange |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 003 | Vitre / Arrière [1] | Auto-collants | Déstickage |






| | | | |
|---|---|---|---|
| 004 | Porte / Avant Gauche | Rayure | Acceptable |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 005 | Porte / Arrière Gauche | Rayure | Acceptable |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 006 | Extension de pare-chocs / Arrière<br>Peint : Non | Enfoncement | Acceptable |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 007 | Hayon / Porte de coffre / - | Auto-collants | Nettoyage |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 008 | Aile / Arrière Droit | Auto-collants | Nettoyage |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | Aile / Arrière Droit [2] | Eclat | Smart repair |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 010 | Jante / Arrière Droit [3]<br>Diamètre Jante/Pneu : 18 " | Rayure | Echange |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 011 | Câble de charge rapide / - | Manquant | Echange |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 012 | Aile / Arrière Gauche [4] | Auto-collants | Nettoyage |



[1] Film teinté

[2] Éclat avec enfoncement

[3] Pas assez de matières

[4] Traces de stickers

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Éléments amovibles

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3) | ☐ Certificat de Conformité | ☑ Certificat Immatriculation |
| ☑ Certificat Immatriculation volet propriétaire | ☑ Clé carte | ☑ Compresseur kit réparation pneumatique |
| ☑ Double de clé | ☑ Manuel d'utilisation | ☑ Plage arrière |

## Pneus principaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avant Gauche** | MICHELIN | 235/55/18<br>Toutes saisons | 5 mm |
| **Avant Droit** | MICHELIN | 235/55/18<br>Toutes saisons | 5 mm |
| **Arrière Gauche** | CONTINENTAL | 235/55/18<br>Toutes saisons | 8 mm |
| **Arrière Droit** | CONTINENTAL | 235/55/18<br>Toutes saisons | 8 mm |

## Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre




Autre




Données personnelles / - / Non Conforme




Données personnelles / - / Non Conforme



Certificat de conformité / - / Manquant




Vitre / Arrière / Auto-collants





Vitre / Arrière / Auto-collants





Vitre / Arrière / Auto-collants




Vitre / Arrière / Auto-collants



Porte / Avant Gauche / Rayure




Porte / Arrière Gauche / Rayure





Porte / Arrière Gauche / Rayure




Extension de pare-chocs / Arrière / Enfoncement




Extension de pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Auto-collants

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Aile / Arrière Droit / Auto-collants



Aile / Arrière Droit / Eclat



Aile / Arrière Droit / Eclat



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Câble de charge rapide / - / Manquant



Câble de charge rapide / - / Manquant



Câble de charge rapide / - / Manquant



Aile / Arrière Gauche / Auto-collants

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.