TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 01.10.2026
Protokollnummer: 48073241
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Arijan Canziba

WAUZZZF26PN008351

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	175.954 km
Hersteller	Audi	**Restlauf bis Service**	17 Tag(e)
Typ/Modell	S6 Avant	**HU (Bericht lag vor)**	11/2027
Vehicle Identification number	WAUZZZF26PN008351	**Leistung**	253 kW
Hubraum	2.967 ccm	**Zylinder**	6
Erstzulassung	21.09.2022	**Polster/Farbe**	Leder / Hellgrau
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grün
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Smart Repair
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Smart Repair
4	Sitz hinten	Rücksitz - verformt - Smart Repair
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (30.000km Service fehlt -> 30.000km / 2 Jahre) - kein Nachweis
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (60.000km Service fehlt -> 30.000km / 2 Jahre) - kein Nachweis
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung (90.000km Service fehlt -> 30.000km / 2 Jahre) - kein Nachweis
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (120.000km Service fehlt -> 30.000km / 2 Jahre) - kein Nachweis
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung (150.000km Service fehlt -> 30.000km / 2 Jahre) - kein Nachweis
11	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
12	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
13	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
14	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
15	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
16	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
17	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
18	Tür vorn rechts	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren
19	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
20	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - lackieren
21	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verformt - erneuern
22	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach (Oberflächen Steinschläge) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Schweller rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
3	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/35 R21 98Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	255/35 R21 98Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R19 102V	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	01.10.2026
Protokollnummer:	**48073241**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Arijan Canziba

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	S6 Avant	**Laufleistung (abgelesen)**	175.954 km
Vehicle Identification number	WAUZZZF26PN008351	**Erstzulassung**	21.09.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	01.10.2026
Protokollnummer:	**48073241**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Arijan Canziba

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel



Abbildung 16: Instrumententafel



Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 01.10.2026
Protokollnummer: **48073241**
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Arijan Canziba

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Sm… Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Sm… Repair



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Sm… Repair



Beschädigung #4: Sitz hinten: Rücksitz - verformt - Smart Repair



Beschädigung #4: Sitz hinten: Rücksitz - verformt - Smart Repair




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn recht… verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #17: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #17: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze… lackieren




Beschädigung #20: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren




Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern




Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern




Beschädigung #22: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #22: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #22: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #22: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern


Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts



Nachlackierung 2: Schweller rechts



Nachlackierung 3: Tür hinten rechts

049. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	217	----	----	8.2	----	----
Außerorts	145	----	----	5.5	----	----
Kombiniert	171	----	----	6.5	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------
Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	271	----	----	10.3	----	----
Mittel	205	----	----	7.8	----	----
Hoch	161	----	----	6.2	----	----
Extra hoch	182	----	----	6.9	----	----
Kombiniert	192	----	----	7.3	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1634##NO.30: A2 max 1627###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+95 kg## NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##255/35 R21 98Y#8,5JX21 ET43;##255/40 R20 101Y#8,5JX20 ET43;##245/45 R19 102V M+S#8,0JX19 ET39;##255/40 R20 101W M+S#8,5JX20 ET43;##

Audi AG

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

046CC0132867
www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	F2
	Variante:	ADMKDQ2
	Version:	QA8QA8D5024051C21S54BIBEM1H66FSD2
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	S6 Avant
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MLB58_Z_B0_0667-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-4K0_0A_0059_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W_F2_DMKD_QA8_00_B-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-AL552_8Q_18_039-WAU-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-AU_00200_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	----------
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG Auto-Union-Str. 1 DE-85057 Ingolstadt
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der rechten A-Säule, gekleb t
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Motorraum
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZF26PN008351
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2022-08-31

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2007/46*1801*35 , erteilt am 2022-03-28
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt 2022-08-31

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

V0538NA5C
V0RELNA5

Interne Herstellerdaten

DEU760 B 23680 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZF26PN008351 HSN:0588
BWV0014450riginal LVN5691812021 001756 00000000 00432

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2931
4.1.	Achsabstand [mm]:	2931
5.	Länge [mm]:	4947
6.	Breite [mm]:	1886
7.	Höhe [mm]:	1486
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2095
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2181
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2655
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1305 / 1430
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4755
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2100
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	95
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DMK
22.	Arbeitsweise:	Selbstzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	6; V-förmig
25.	Hubraum [cm³]:	2967
26.	Kraftstoff:	Diesel/Hybrid
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	253.00 bei 3850
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	8.40
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch							
	Gang:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
	Gesamtübersetzung:	------	------	------	------	------	------	------	------	------

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	250
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1618 / 1603
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	255/35 R21 98Y / 8,5JX21 ET43 / C / C1
	Achse 2:	255/35 R21 98Y / 8,5JX21 ET43 / C / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRUEN
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	82.00 bei 3000
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	70.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	2252
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------

47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
		210.6	0.250	0.03835

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	148.4	--------	--------	20.9	55.9	--------	0.4300	0.07E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	0.20

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	371637
Hersteller	Audi
Model	S6
Variante	DE - Kb5 3.0 TDI quattro EU6d, 2020 - 2023 3.0 TDI MHEV
Listenpreis	84.080,69
VIN	WAUZZZF26PN008351
Erstzulassungsdatum	21.9.2022
Kennzeichen	M-FI 2801

Schadensfälle der int. Belegnummer: 371637 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023102232	26.01.2023	| Fahrerseite Kotflügel vorne	
2024105032	04.04.2024	| kein Schaden an Fahrzeug	
2024118290	09.11.2024	| Beifahrerseite Tür vorne	9.677,50

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn