Skoda ENYAQ iV 80 Sportline, SoH 95.58%, Trekhaak, apr-22









Chassisnummer	**TMBJC7NY1NF034200**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**20-04-2022**
Eerste afgifte NL	**20-04-2022**
Europese typegoedkeuring	**e8*2007/46*0416*06**
Afgelezen tellerstand	**207.267 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**BEV Elektrisch**
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	**2049 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**150 kW**
Emissiecode / Energielabel	**Z**
Wielbasis	**277**
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	**77 kWh**
Actierradius	**505 km**
Accu gezondheid	**96 %**
Oplaadkabels Type	**2**
AC/DC	**ACDC**
Accu koop/huur	**Onbekend**

Kleur	**Zwart**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Achteruitrijcamera
- Adaptieve cruisecontrol
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Elektrische ramen voor en achter
- LED verlichting
- Leder/Alcantara
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren voor en achter
- Regensensor
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak wegklapbaar
- Verstelbare lendesteun
- Verwarmde voorstoelen

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achteruitrijcamera
- AEB
- Apple Carpl./Android Auto
- Armsteun achter
- Armsteun voor
- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Buitensp. met verlichting
- Connected services
- Cruise control
- DAB radio
- Dakrails
- Dimlichten aut.
- Draadloze telefoonlader
- ESP
- Extra getint glas
- Forward Collision Warning
- Geluidsimulator
- Glans exterieur delen
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- In delen neerkl. achterb.
- Keyless entry
- Keyless start
- Koplampen adaptief
- Koplampreiniging
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- Led./alcantara stoelbekl.
- Lendesteunen (verstelb.)
- Lichtmetalen velgen 20"
- Matrix LED koplampen
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Parkeersensor voor
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor met corr.
- Schakelen op stuur
- Sfeerverlichting
- Side-skirts
- Sportonderstel
- Sportstuur
- Spraakbediening
- Stoel best. hoogte verst.
- Stoel pass. hoogte verst.
- Stuurwiel verwarmd
- Var. stuuroverbrenging
- Vermoeidheids herkenning
- Voll. dig. instr. paneel
- Zij airbag(s) v.








Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**20-04-2028**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**1**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**



Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie			

Opmerkingen


Geen opmerkingen


Banden


Velggrootte	**20"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Pirelli**	**Zomerband**	**4 mm**
Rechter voorwiel	**Pirelli**	**Zomerband**	**4 mm**
Linker achterwiel	**Michelin**	**Zomerband**	**5 mm**
Rechter achterwiel	**Michelin**	**Zomerband**	**5 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Blueprint





Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
2		Dak	hagelschade >10 deukjes per deel
			
		Motorkap	hagelschade <10 deukjes per deel
			
			
3		Voorbumper	krasje(s)
4		Rechter voorscherm	kras(sen)
		Rechter voorportier	kras(sen)

5		Rechter achterportier	kras(sen)
6	 	Achterbumper	kras(sen) bumper
7		Linker achterportier	schraal/structuurverschil, verf spetters.
		Linker voorportier	schraal/structuurverschil
		Linker voorscherm	schraal/structuurverschil
		Linker dorpel	schraal/structuurverschil
		Buitenzijde	diverse schade (zie foto)
		Velg linksachter	Anders nl
8		Velg linksvoor	geschaafd
9	 	Velg rechtsachter	geschaafd
10		Velg linksachter	geschaafd
11		Achterbank	versleten (interieur)

Opmerkingen

Geen opmerkingen