NOx:	**10.0**	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	**0.68**	mg/km
Partikelzahl:	**3.64**	$*10^{10}km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m^{-1}
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: **60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: **60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	**181** g/km	**8.0** l/100km	- Wh/km
Mittel	**130** g/km	**5.7** l/100km	- Wh/km
Hoch	**115** g/km	**5.1** l/100km	- Wh/km
Höchstwert	**140** g/km	**6.2** l/100km	- Wh/km
Kombiniert	**136** g/km	**6.0** l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	- km
Elekrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	**e24 28 29**
3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen	
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	**2.12** g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung CO_2 Emissionen	Ladungserhaltung Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung CO_2 Emissionen	Entladung Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 175/60 R16 86H M+S 5 1/2Jx16 ET46* 1/2: 175/65 R15 88H 5 1/2Jx15 ET46* 1/2: 175/65 R15 88H M+S 5 1/2Jx15 ET46* 1/2: 185/50 R17 86H M+S 5 1/2Jx17 ET45* 1/2: 195/55 R16 87H M+S 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 195/55 R16 87W 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 205/40 R18 86W 7Jx18 ET54* 1/2: 205/45 R17 88V M+S 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88Y 7Jx17 ET54* *

Zulassungsstelle Horb
05. SEP. 2023
Landratsamt Freudenstadt

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
TPMS

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	**nein**
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	**ja**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

046CC0161916

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **004591** VVS **00459 1** TSN **CMR**
DE 00 000250 WMW21DL0303R89870 1810469

WMW21DL0303R89870

1

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**MINI**
0.2	Typ:	**FMCA**
	Variante:	**21DL**
	Version:	**IAW40000**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**Cooper**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000662-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000054-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-O27**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100489-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000002-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**EV-0000045-WBA-1**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WMW21DL0303R89870**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2023-08-23**

mit dem in der am

2023-03-23

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*1679*14

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) **28.08.2023** (Datum)

(Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	1 Achse 1	-
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2495** mm
5.	Länge:	**3863** mm
6.	Breite:	**1727** mm
7.	Höhe:	**1415** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1360** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1394** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**1715** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**960** kg
	Achse 2:	**805** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	- kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	- kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	- kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	- kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B38A15F , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**3;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1499** cm³
26.	Kraftstoff: **Benzin**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**100.00** kW bei: **4500** min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	- kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
4.154	**2.45**	**1.393**	**0.975**	**0.755**	**0.675**	**0.547**	-

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes -

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
3.789	**3.789**	**4.235**	**4.235**	**4.235**	**3.789**	**3.789**	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**205** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1501** mm	2. **1501** mm		
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:				
	1: **195/55 R16 87 W**	**6,5Jx16/ET54**	**A**	**C1**	
	2: **195/55 R16 87 W**	**6,5Jx16/ET54**	**A**	**C1**	

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AE**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**SCHWARZ**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**2;1 links, 1 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**4**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**75.30** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3375** min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**67.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1458** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**128.9** N
47.1.3.1	f1	**-0.088** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03608** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)	
CO:	**200.1**	mg/km
THC:	**19.3**	mg/km
NMHC:	**16.7**	mg/km



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrgestellnummer



Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Bordmappe



Bild 9 : Fahrzeugschlüssel



Bild 10 : Winterradsatz



Bild 11 : Felge hinten rechts verschrammt (Winter)



Bild 12 : Motorhaube mehrfach eingedellt




Bild 13 : Motorhaube mehrfach eingedellt



Bild 14 : Radlaufblende vorne rechts verkratzt



Bild 15 : Radlaufblende vorne rechts verkratzt

DEKRA-Nr: 0245 / 062686 / 2026 / B083579000199 vom 19.10.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	21.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Profiltiefe VL 4 / VR 4 / HL 5 / HR 5
Winterräder im Kofferraum Profiltiefe 5/5/6/6mm
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.09.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MINI	Marke	MINI
Typ / Verkaufsbez.	Mini Cooper Cabrio Aut. Classic Trim	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WMW21DL0303R89870
HSN / TSN	0005 / CMR	Schlüssel-Nr.	10639015
Km-Stand abgelesen	35845	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Midnight schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 13.08.2025 bei Kilometerstand 19.624
nächste Wartung:	am 08 / 2027
bis Wartung verbleiben:	8.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge hinten rechts verschrammt (Winter), smart repair (Bild 11)
2. Motorhaube mehrfach eingedellt, drücken (Bild 12, 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Radlaufblende vorne rechts verkratzt (Bild 14, 15)