
Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: (chassisnr: WBA6N31090FM99192) **Aanbieder: Leasemaatschappij**


BMW 330E 2.0 330E

Uitvoering volgens lease software: 2.0 330E (215KW) TOURING

Km-stand	135025 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1905 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Blauw	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Hybride benzine	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	285 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**	Achter	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	07-06-2022	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	135 kW		
		CO2 uitstoot	32 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Zonnewerend glas achteraan, Innovation Pack, Business Pack Plus, Kunstleder Sensatec Schwarz, Verwarmde voorzetels, Zonder lendensteun/leuningbreedteverstelling voor passagier vooraan, Sportzetels vooraan

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✗ Reservesleutel
✓ Stekker set	✓ Instructieboekje
✓ Onderhoudsboekje (Boekje)	✓ Hoedenplank/rolhoes
✓ Zonnewerend glas achteraan	✓ Innovation Pack
✓ Business Pack Plus	✓ Kunstleder Sensatec Schwarz
✓ Verwarmde voorzetels	✓ Zonder lendensteun/leuningbreedteverstelling voor passagier vooraan
✓ Sportzetels vooraan	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	6 mm	Zomer	225/50 R17
RV	6 mm	Zomer	225/50 R17
LA	6 mm	Zomer	225/50 R17
RA	6 mm	Zomer	225/50 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Bijzonderheden conditie	Laatste onderhoud: 08/2025 KM: 110 403
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Steenslag



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deuk midden



Deel:
Stickers verwijderen



Deel:
Bumper vooraan
Omschrijving:
Krassen met verfschade



Deel:
Achterbumper
Omschrijving:
Midden krassen met verfschade




Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.