

Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: TMBJC9NY8NF011427) Aanbieder: Leasemaatschappij


SKODA ENYAQ IV 80 SPORTLINE AUT/ECC/NAV/LMV/PANORAMA/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Km-stand	206422 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	2149 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Blauw	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5	**Bruto BPM**	€
SOH	92%	**Aandrijving**	Achter	**Huidig restant BPM**	€
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	277 cm
Datum eerste toelating	29-11-2021	**Vermogen**	150 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	14-04-2022	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	26-09-2027
Eerste registratie	Buitenland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, Apple Carplay/Android Auto, armsteun achter, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegels met verlichting, connected services, cruise control, DAB, dakrails, dimlichten automatisch, draadloze telefoonlader, electronic climate control, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, bots waarschuwing systeem, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, keyless start, koplampreiniging, LED achterlichten, lederen/microvezel bekleding, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 20", matrix LED koplampen, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensor met correctie, schakelpaddles, side-skirts, sportonderstel, sportstuur, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stuur multifunctioneel, stuur verwarmd, vermoeidheidsherkenning, volledig digitaal instrumentenpaneel, zij airbag(s) voor, zwarte (glans) exterieur delen

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif, Licht metalen velgen 20 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔✔ Hoofdsleutel	✔✔ Reservesleutel
✔✔ Navigatie CD/DVD	✔✔ Publieke laadpaalkabel
✔✔ Instructieboekje	✔✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✔✔ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja
Voorruit	: Aandacht nodig, barst		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Continental	255/45 R20
RV	4 mm	Zomer	Continental	255/45 R20
LA	4 mm	Zomer	Continental	255/45 R20
RA	4 mm	Zomer	Continental	255/45 R20

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee

Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Scherm linksvoor
Omschrijving:
Krasje
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten




Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Dak
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Barst
Gegeven oplossing:
Vervangen



Extra foto's


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Soh


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check



moba_rapport.pdf


Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur