Opel Corsa 5d '19 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**Opel**
Kenteken:**N748HH**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**Corsa 5d '19 BEV**
Chassisnummer:**VXKUHZKXZM4128986**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**100 kW**
Versie:**Corsa-e 50 GS L. 11kW 3 f. 5d**
1ste tenaamstelling**14-10-2021**
Kilometerstand:**106546 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Links	5
Rechts	6
Voorzijde	2

Commerciële foto's











N-748-HH












km/h
0
P
READY
Charge
Eco
Power
106546 km
126 km


OPEL
OPEL CORSA


VXKUHZKXZM4128986


MICHELIN
195/55 R 16












Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 30/10/2026
87%
Status van de gezondheid (SOH)*
Opel Corsa e
VIN : VXKUHZKXZM4128986
Kilometerstand : 106.546 km
* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie
Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen
Meer weten over:
www.get-moba.com
CARA





Opties volgens de inspecteur

Carkit**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade

Bumper A
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde










Bumper V
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde







Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links










Deur A R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts









Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links









Deur V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts








Motorkap
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde








Scherm A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links







Scherm A R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts








Scherm V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Scherm V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts







Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
195/55/16/87/H
Michelin
4,8 mm
Voor Rechts
Zomer
195/55/16/87/H
Michelin
4,2 mm
Achter Links
Zomer
195/55/16/87/H
Goodyear
6,2 mm
Achter Rechts
Zomer
195/55/16/87/H
Goodyear
5,8 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.