# Historial del Vehiculo -5251-LZN

| MATRICULA | FECHA_COMUNICACIÓN | KM | TIPO_DANO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| 5251-LZN | 29/08/2025 | 98121 | REV Long Life 04 | MANO DE OBRA |
| 5251-LZN | 29/08/2025 | 98121 | REV Long Life 04 | Arandela / tapón cárter - . |
| 5251-LZN | 29/08/2025 | 98121 | REV Long Life 04 | Filtro aceite |
| 5251-LZN | 29/08/2025 | 98121 | REV Long Life 04 | Tasas reciclado residuos |
| 5251-LZN | 29/08/2025 | 98121 | MOTOR | regeneración |
| 5251-LZN | 29/08/2025 | 98121 | MOTOR | MANO DE OBRA |
| 5251-LZN | 29/08/2025 | 98121 | REV Long Life 04 | Serv inspección aceite |
| 5251-LZN | 29/08/2025 | 98121 | REV Long Life 04 | Aceite motor - 00W20 OEM |
| 5251-LZN | 23/01/2026 | 105400 | 4 NEUMATICOS | DD / MICHELIN / 225/40 YR19 XL PILOT SPORT 4 S TL 93Y / Turismo/ VERANO |
| 5251-LZN | 23/01/2026 | 105400 | 4 NEUMATICOS | TD / MICHELIN / 255/35 YR19 XL PILOT SPORT 4 TL 96Y ZP / Turismo/ VERANO |
| 5251-LZN | 23/01/2026 | 105400 | 4 NEUMATICOS | DI / MICHELIN / 225/40 YR19 XL PILOT SPORT 4 S TL 93Y / Turismo/ VERANO |
| 5251-LZN | 23/01/2026 | 105400 | 4 NEUMATICOS | TI / MICHELIN / 255/35 YR19 XL PILOT SPORT 4 TL 96Y ZP / Turismo/ VERANO |
| 5251-LZN | 22/10/2024 | 68809 | NEUMATICOS | DD / PIRELLI / 225 40 YR19 93 Y / Turismo VERANO |
| 5251-LZN | 22/10/2024 | 68809 | SERV. NEUMATICOS | DI / PIRELLI / 225 40 YR19 93 Y / Turismo VERANO |
| 5251-LZN | 19/09/2023 | 41290 | SERV. NEUMATICOS | DI / PIRELLI / 225 40 YR19 93 Y / Turismo VERANO |
| 5251-LZN | 19/09/2023 | 41290 | SERV. NEUMATICOS | ALINEACION VEHICULO |
| 5251-LZN | 19/09/2023 | 41290 | SERV. NEUMATICOS | DD / PIRELLI / 225 40 YR19 93 Y / Turismo VERANO |
| 5251-LZN | 19/09/2023 | 41290 | SERV. NEUMATICOS | TI / PIRELLI / 255 35 YR19 96 Y / Turismo VERANO |
| 5251-LZN | 19/09/2023 | 41290 | SERV. NEUMATICOS | TD / PIRELLI / 255 35 YR19 96 Y / Turismo VERANO |
| 5251-LZN | 17/02/2023 | 22202 | REV 020.000 | Filtro aceite |
| 5251-LZN | 17/02/2023 | 22202 | REV 020.000 | Arandela / tapón cárter |
| 5251-LZN | 17/02/2023 | 22202 | REV 020.000 | Tasas reciclado residuos |
| 5251-LZN | 17/02/2023 | 22202 | REV 020.000 | Aceite motor |
| 5251-LZN | 17/02/2023 | 22202 | REV 020.000 | Filtro antipolen |
| 5251-LZN | 17/02/2023 | 22202 | REV 020.000 | MANO DE OBRA |
| 5251-LZN | 17/02/2023 | 22202 | REV 020.000 | Serv inspección 20000 KM |
| 5251-LZN | 10/06/2025 | 90987 | REV 090.000 | Aceite motor - 00W20 ACEA1 |
| 5251-LZN | 10/06/2025 | 90987 | REV 090.000 | Serv inspección 80000 KM |
| 5251-LZN | 10/06/2025 | 90987 | REV 090.000 | Pastillas freno tr - Valeo - Rec.Plat. AZELER - Nueva |
| 5251-LZN | 10/06/2025 | 90987 | REV 090.000 | Filtro aceite |
| 5251-LZN | 10/06/2025 | 90987 | REV 090.000 | Filtro antipolen - Bosch - Rec.Plat. AZELER - PRIME - Nueva |
| 5251-LZN | 10/06/2025 | 90987 | REV 090.000 | Tasas reciclado residuos |
| 5251-LZN | 10/06/2025 | 90987 | REV 090.000 | Pastillas freno dl - Magneti Marelli - Rec.Plat. AZELER - Nueva |
| 5251-LZN | 10/06/2025 | 90987 | REV 090.000 | MANO DE OBRA |
| 5251-LZN | 10/06/2025 | 90987 | REV 090.000 | Rellenar niveles |
| 5251-LZN | 07/10/2024 | 66592 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 156113577 - LLANTA ALEACION T.D. 10JX19' 5ER |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5251-LZN | 07/10/2024 | 66551 | SUPL. NEUMATICOS | EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS |
| 5251-LZN | 07/10/2024 | 66592 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Sustitución: LLANTA ALEACION T.D. 10JX19' 5ER |
| 5251-LZN | 07/10/2024 | 66592 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 156113577 - LLANTA ALEACION D.D. 10JX19' 5ER |
| 5251-LZN | 02/10/2023 | 42480 | REV 040.000 | f.polewn |
| 5251-LZN | 02/10/2023 | 42480 | REV 040.000 | Aportación a SIGAUS (R.D. 679/2006) |
| 5251-LZN | 02/10/2023 | 42480 | REV 040.000 | M,O |
| 5251-LZN | 02/10/2023 | 42480 | REV 040.000 | Aceite 0w20 |
| 5251-LZN | 02/10/2023 | 42480 | REV 040.000 | f. aceite |
| 5251-LZN | 01/10/2024 | 66094 | REV 060.000 | Filtro combustible |
| 5251-LZN | 01/10/2024 | 66094 | REV 060.000 | Filtro aceite |
| 5251-LZN | 01/10/2024 | 66094 | REV 060.000 | Líquido lavaparabrisas |
| 5251-LZN | 01/10/2024 | 66094 | REV 060.000 | Aceite motor - 00W20 OEM |
| 5251-LZN | 01/10/2024 | 66094 | REV 060.000 | Serv inspección 60000 KM |
| 5251-LZN | 01/10/2024 | 66094 | REV 060.000 | M.O. General |
| 5251-LZN | 01/10/2024 | 66094 | REV 060.000 | Filtro aire - Nueva |
| 5251-LZN | 01/10/2024 | 66094 | REV 060.000 | Tapón cárter aceite |

# Informe de tasación




## ALFA ROMEO GIULIA

### 2.2 DIESEL 154KW (210CV) VELOCE Q4

| | |
|---|---|
| VIN | ZAREAFDX6N7664546 |
| Primera matriculación | 29/7/2022 |
| Kilometraje del vehículo | 119.258 km |

## DETALLES DE LA INSPECCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de la inspección | 21/8/2026 7:42:56 | Descripción de la dirección de inspección | Hartmann GIRONA |

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | ALFA ROMEO | Primera matriculación | 29/7/2022 |
| Modelo | GIULIA | Tipo de carrocería | Todocamino |
| VIN | ZAREAFDX6N7664546 | Tipo de combustible | Diesel |

## DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Núm llaves | 2 | Documento de matriculación | N/A |
| Ficha Ténica | No | Documento de matriculación | No |
| Manual de instrucciones | Sí | Tipo de libro de mantenimiento | Libro de mantenimiento presente |


## NEUMÁTICOS

### Neumáticos montados

| Ubicación | Posición | Banda de rodadura | Fabricante | Dimensiones | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantera | Izquierda | 3,0 mm | Michelin | 225/40 R 19 93 Y | Verano | Aluminio | No aplica |
| Delantera | Derecha | 3,0 mm | Michelin | 225/40 R 19 93 Y | Verano | Aluminio | No aplica |
| Trasera | Izquierda | 3,0 mm | Michelin | 225/40 R 19 93 Y | Verano | Aluminio | No aplica |
| Trasera | Derecha | 3,0 mm | Michelin | 225/40 R 19 93 Y | Verano | Aluminio | No aplica |

## DAÑO

### Interior






#### 1 | Interior

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Sucio** |
| Modo de reparación | **Limpiar 360** |




#### 2 | Interior

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Roto** |
| Modo de reparación | **Reemplazar** |

**Comentarios:** embellecedor cambio

### Exterior




#### 3 | Paragolpes Delantero

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Golpe(s) y arañazo(s)** |
| Modo de reparación | **Reparar + Pintar** |




#### 4 | Aleta Del Iz

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Golpe(s) y arañazo(s)** |
| Modo de reparación | **Reparar + Pintar** |





### 5 | Puerta Delant Iz

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pulimentar |




### 6 | Aleta Tras Iz

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |

### 7 | Paragolpes Tras

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |





### 8 | Revest Inf Parachoques Tras

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |





### 9 | Puerta maletero Tras

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |




### 10 | Aleta Tras Dr

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Abolladuras |
| Modo de reparación | Aceptable |




### 11 | Retrovisor Ext Dr completo

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Roto |
| Modo de reparación | Reemplazar |




### 12 | Intermitente Retrovisor Dr

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Roto |
| Modo de reparación | Reemplazar |




### 13 | Aleta Del Dr

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pulimentar |





### 14 | Llanta alu Del Iz pulido

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Precio Cerrado |




### 15 | Llanta alu Tras Iz pulido


| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Precio Cerrado |




### 16 | Llanta alu Tras Dr pulido

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Precio Cerrado |





### 17 | Llanta alu Del Dr pulido

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Rayado** |
| Modo de reparación | **Precio Cerrado** |





### 18 | Parabrisas

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Roto** |
| Modo de reparación | **Reemplazar** |

## Fotos comerciales













