5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

| | |
|---|---|
| Verbrauch Elektrische Energie | - Wh/km |
| Elektrische Reichweite | - km |
| Elektrische Reichweite innerorts | - km |

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

| | |
|---|---|
| Verbrauch Elektrische Energie | - Wh/km |
| Elektrische Aquivalente rein elektrische Reichweite | - km |
| Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch | - km |

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5: -

52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4638*
zu 6: min. 1834*
zu 7: min. 1650*
Zu 35: A1/A2 235/55 R18 100W, 7.5Jx18 ET53; A1/A2 235/50 R19 99H M+S, 7.5Jx19 ET53; A1/A2 235/50 R19 99W, 7.5Jx19 ET53; A1/A2 215/60 R18 98H M+S, 6.5Jx18 ET44*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

| HSN | TSN | VVS | PZ |
|---|---|---|---|
| 2222 | AHW | 00101 | 5 |

0022602879

7899627

Vermerke des Herstellers

226

Zulassungsbesch. gedruckt

GF688247

0 1 - 1

046CC0113642

www.PS-Team.de

Mercedes-Be

# EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2B Variante: OX1ET1 Version: JZAA170A

0.2.1. Handelsbezeichnung: GLB 220 d 4MATIC

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2019_2410-WDB-1

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-X247_654q_2-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie: E1-WDB-AP

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2018_0075-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: entfaellt

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-247_654D20_18B1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1N2476151W151287

0.11. Herstellungsdatum: 11.06.2021

mit dem in der am 18.03.2021 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1909*10 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
( Ort )

ppa. Bartels
( Unterschrift )
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
( Dienststellung )

26.07.2021
( Datum )

i.V. A. Meo
( Unterschrift )
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
( Dienststellung )

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GF688247) ausgegeben. Landratsamt München

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2 (A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2829 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4650 mm 6. Breite: 1845 mm 7. Höhe: 1700 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1735 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1858 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2465 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1215 kg 2 1260 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4460 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1900 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654920

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1950 cm³ 26. Kraftstoff: Diesel (0002)

26.1. Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 140,00kW bei 3800 $min^{-1}$

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): - kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 4.051 2 2.842 3 2.737 4 1.920 5 0.951 6 0.744 7 0.854 8 0.674 9 -

28.1.1. Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 4.333 2 4.333 3 2.955 4 2.955 5 4.333 6 4.333 7 2.955 8 2.955 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 217 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1627 mm 2 1607 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Achse 1: | 235/50 R19 099W | 7.5Jx19 ET53 | Klasse A | C1 |
| Achse 2: | 235/50 R19 099W | 7.5Jx19 ET53 | Klasse A | C1 |
| Achse 3: | - | | | |

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 7

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 69,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 2850 $min^{-1}$ Standgeräusch: 71,90 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP



47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1950 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.520 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 111.6 N 47.1.3.1. f1 1.033 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.03624 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I ( Euro 5 oder Euro 6 ) oder WHSC ( EURO VI )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CO: | 55,9 | - | - | mg/km |
| $NO_X$: | 18,0 | - | - | mg/km |
| Partikelmasse: | 0,93 | - | - | mg/km |
| Partikelzahl: | $2,50 * 10^{10}$ | - | - | $km^{-1}$ |
| THC: | - | - | - | mg/km |
| NMHC: | - | - | - | mg/km |
| $THC+NO_X$: | 22,6 | - | - | mg/km |
| $NH_3$ | - | - | - | ppm |

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5100 $m^{-1}$

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

| | NOx | Partikelzahl |
|---|---|---|
| Vollständige RDE-Fahrt: | 80 mg/km | $6 * 10^{11}$ $km^{-1}$ |
| Innerstädtische RDE-Fahrt: | 80 mg/km | $6 * 10^{11}$ $km^{-1}$ |

49. $CO_2$-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

| $CO_2$-Emissionen NEFZ | Benzin / Diesel | Gas | sonstige |
|---|---|---|---|
| Innerorts: | 150 g/km | - g/km | - g/km |
| Außerorts: | 125 g/km | - g/km | - g/km |
| Kombiniert: | 135 g/km | - g/km | - g/km |
| Gewichtet, kombiniert: | - g/km | - g/km | - g/km |
| Abweichungsfaktor | - | Differenzierungsfaktor | - |

| Kraftstoffverbrauch NEFZ: | Benzin / Diesel | Gas | sonstige |
|---|---|---|---|
| Innerorts: | 5.7 l/100km | - m³/100km | - l/100km |
| Außerorts: | 4.7 l/100km | - m³/100km | - l/100km |
| Kombiniert: | 5.1 l/100km | - m³/100km | - l/100km |
| Gewichtet, kombiniert: | - l/100km | - m³/100km | - l/100km |
| Abweichungsfaktor | - | Differenzierungsfaktor | - |

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: (J)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 17 29

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ 1.5 g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP 1 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

| WLTP Werte: | CO2-Emissionen: | Kraftstoffverbrauch: | | |
|---|---|---|---|---|
| Low: (Phase 1) | 198 g/km | 7.5 l/100km | - m³/100km | - kg/100km |
| Medium: (Phase 2) | 157 g/km | 6.0 l/100km | - m³/100km | - kg/100km |
| High: (Phase 3) | 134 g/km | 5.1 l/100km | - m³/100km | - kg/100km |
| Extra High: (Phase 4) | 159 g/km | 6.1 l/100km | - m³/100km | - kg/100km |
| Kombiniert: | 156 g/km | 6.0 l/100km | - m³/100km | - kg/100km |
| Gewichtet, Kombiniert: | - g/km | - l/100km | - m³/100km | - kg/100km |




Bild 1 : Einstieg hinten links zerkratzt





Bild 2 : Einstieg hinten rechts zerkratzt und eingedellt




Bild 3 : Einstieg hinten rechts zerkratzt und eingedellt




Bild 4 : Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 5 : Motorhaube eingedellt




Bild 6 : Motorhaube eingedellt



Bild 7 : Dachrahmen links eingedellt




Bild 8 : Stoßfänger hinten deformiert





Bild 9 : Hagelschaden separates Gutachten erforderlich




Bild 10 : Hagelschaden separates Gutachten erforderlich




Bild 11 : Hagelschaden separates Gutachten erforderlich





Bild 12 : Hagelschaden separates Gutachten erforderlich



Bild 13 :  Stoßfänger vorne zerkratzt mit Materialabtrag




Bild 14 :  Stoßfänger vorne zerkratzt mit Materialabtrag



Bild 15 : Stoßfänger vorne zerkratzt mit Materialabtrag




Bild 16 : Stoßfänger hinten unten zerkratzt




Bild 17 : Felge glanzgedreht hinten rechts zerkratzt




Bild 18 : Reifen hinten rechts gerissen



Bild 19 : Tür hinten rechts zerkratzt




Bild 20 : 1x Winterfelge zerkratzt




Bild 21 : 1x Wintterreifen gerissen




Bild 22 : Tür vorne links




Bild 23 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 24 : Serviceintervallanzeige




Bild 25 : Diagonal vorn links




Bild 26 : Diagonal vorn rechts




Bild 27 : Diagonal hinten rechts




Bild 28 : Diagonal hinten links



Bild 29 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 30 : Fahrzeugunterseite




Bild 31 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 32 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 33 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 34 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

MOBILITY CONCEPT

| | |
|---|---|
| LVV Nr | 346658 |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Model | GLB-Class |
| Variante | AMG Line GLB 220 D |
| Listenpreis | 53.770,00 |
| VIN | W1N2476151W151287 |
| Erstzulassungsdatum | 1.9.2021 |
| Kennzeichen | M OP373 |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 346658** 30.10.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung | Schadenhöhe in EUR |
|---|---|---|---|
| 2022104539 | 05.05.2022 | \| Marderschaden | 1.296,29 |



**Mobility Concept GmbH**
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0221 / 0100060664 / 2026 / B088983000412 vom 09.10.2026

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Besichtigung | 07.10.2026 |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 29.09.2021 | Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | Mercedes-Benz | Typ / Verkaufsbez. | GLB (BM 247)(07.2019->) / GLB 220 d AMG Line 4Matic (EURO 6d) |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 7 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | W1N2476151W151287 | HSN / TSN | 2222 / AHW |
| DAT €uropa-Code® | 015701596150004 | DAT Marktindex | DE004 6215 |
| Km-Stand abgelesen | 100567 | Nächste HU §29 StVZO | 11 / 2026 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel | Zylinderanzahl | 4 / Reihenmotor |
| Leistung (kW) | 140 | Hubraum (ccm) | 1950 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Getriebe / Gänge | Automatik / 8 |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe | Schwarz / 191 |
| Polster / Farbe | Teilleder / Schwarz | | |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|
| 1 links | 235 / 50 R 19 99 W | Pirelli / P-Zero (PZ4) MO FSL | S /O | 6 mm |
| rechts | 235 / 50 R 19 99 W | Pirelli / P-Zero (PZ4) MO FSL | S /O | 6 mm |
| 2 links | 235 / 50 R 19 99 W | Pirelli / P-Zero (PZ4) MO FSL | S /O | 6 mm |
| rechts | 235 / 50 R 19 99 W | Pirelli / P-Zero (PZ4) MO FSL | S /O | 6 mm |
| Pannenset | | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|
| 235 / 50 R 19 103 H | Michelin / Pilot Alpin 5 AO FSL | W /O | 3 mm |
| 235 / 50 R 19 103 H | Michelin / Pilot Alpin 5 AO FSL | W /O | 3 mm |
| 235 / 50 R 19 103 H | Michelin / Pilot Alpin 5 AO FSL | W /O | 4 mm |
| 235 / 50 R 19 103 H | Michelin / Pilot Alpin 5 AO FSL | W /O | 4 mm |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Easy-Entry Funktion, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Hinterachse: Vierlenker, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kraftstofftank: vergrößert, LM-Felgen 6,5x17 (10-Speichen), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Off-Road-Pro Technik-Paket, Radstand 2829 mm, Reifen 215/65 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Rücksitzlehne neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 34000 | 3.Sitzreihe mit klappbaren Einzelsitzen |
| 2707 | Ausstattungs-Paket: Business |
| 4487 | Ausstattungs-Paket: Energizing |
| 16198 | Dachreling schwarz, hochglänzend |
| 4312 | Fahrassistenz-Paket |
| 18610 | Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| 24995 | Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic |
| 36100 | Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| 3846 | Infotainment-Paket High-End |
| 28901 | Klimaautomatik (Thermotronik) |
| 11000 | Metallic-Lackierung |
| 27007 | Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage |
| 2235 | Night-Paket |
| 16712 | Panorama-Schiebedach |
| 4409 | Park-Paket |

18582 Scheinwerfer LED High Performance
23103 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
2610 Spiegel-Paket
31901 Sportsitze vorn

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Einstieg hinten rechts zerkratzt und eingedellt, smart repair (Bild 2, 3)
2. Motorhaube eingedellt, drücken (Bild 5, 6)
3. Dachrahmen links eingedellt, drücken (Bild 7)
4. Stoßfänger hinten deformiert, erneuern (Bild 8)
5. Hagelschaden separates Gutachten erforderlich, drücken (Bild 9, 10, 11, 12)
6. Stoßfänger vorne zerkratzt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 13, 14, 15)
7. Stoßfänger hinten unten zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)
8. Felge glanzgedreht hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 17)
9. Reifen hinten rechts gerissen, erneuern (Bild 18)
10. Tür hinten rechts zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19)
11. 1x Wintterreifen gerissen, erneuern (Bild 21)
12. Türkante vorne links Lackabplatzer, smart repair (Bild 22)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Einstieg hinten links zerkratzt, (Bild 1)
Einstieg vorne rechts zerkratzt, (Bild 4)
1x Winterfelge zerkratzt, (Bild 20)