Historial del Vehiculo -3885-MMH

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
3885-MMH	16/09/2025	1	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
3885-MMH	07/02/2025	1	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	01400050 - SUSTITUIR LÍQUIDO FRENOS
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO ANTIPOLEN
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	00W20-OEM-VW50800-P5 - ACEITE MOTOR
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	2G1998002B - JGO ESCOBILLAS LIMPIA
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	04E115561T - FILTRO ACEITE
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	01030034 - SERV INSPECCIÓN 30000 KM
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	2Q0819669 - FILTRO ANTIPOLEN
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	N/C01040014 - SERV INSPECCIÓN 15000KM
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - LÍQUIDO FRENOS
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN ACEITE
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	92272000 - SUSTITUIR ESCOBILLA IZ LIMPIAPARABRISAS / SUSTITUIR ESCOBILLA DR LIMPIAPARABRISA
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	85181950 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	2Q0698151T - PASTILLAS FRENO DL
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	2G0955427 - ESCOBILLA LIMPIALUNA TR
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	DOT4-OEM-50114 - LÍQUIDO FRENOS
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - MÁSTICOS
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	92431900 - SUSTITUIR ESCOBILLA LIMPIALUNA TR
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	30010753 - PURGAR CIRCUITO EMBRAGUE
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	N/CGTTG8890 - SUSTITUIR MÁSTICOS
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	G 060164M2 - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	GTTH4880 - SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	N 0138158 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
3885-MMH	19/01/2026	29179	MAN	ANUAL 1	N/CGTTHG858 - SUSTITUIR LÍQUIDO LAVAPARABRISAS

Informe de tasación



VOLKSWAGEN POLO

LIFE 1.0 TSI 70KW (95CV)

VIN	WVWZZZAW2RY022777
Primera matriculación	21/12/2023
Kilometraje del vehículo	37.310 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	20/10/2026 10:06:35	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	21/12/2023
Modelo	POLO	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WVWZZZAW2RY022777	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Kumho	185/65 R 15 88 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Kumho	185/65 R 15 88 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Kumho	185/65 R 15 88 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Kumho	185/65 R 15 88 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior




1 | Interior


Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360




5 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior




2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




4 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



6 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



7 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



8 | Techo

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



9 | Antena

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Informe de tasación

Fotos comerciales

