Audi Q4 e-tron '21 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**Audi**
Kenteken:**P485LJ**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**Q4 e-tron '21 BEV**
Chassisnummer:**WAUZZZFZXNP037754**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**125 kW**
Versie:**Q4 e-tron 35 La.Ed.Advan.**
1ste tenaamstelling**21-04-2022**
Kilometerstand:**125193 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	4
Links	5
Rechts	4

Commerciële foto's










P-485-LJ












Inspectie bereikt!
125193 km
13:35
1978,5 km
+12,0°c


Instructieboekje
Q4 e-tron


WAUZZZFZXNP037754


TURANZA
BRIDGESTONE


BRIDGESTONE


BRIDGESTONE


TURANZA
BRIDGESTONE






Zoeken
Nijverheidstraat
21.0
AUTO
SYNC
A/C
OFF


Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 02/11/2026
91,46%
Status van de gezondheid (SOH)*
Audi Q4 35 e-tron
VIN : WAUZZZFZXNP037754
Kilometerstand : 125.193 km
* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie
Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen
Meer weten over:
www.get-moba.com
CARA






Opties volgens de inspecteur


Carkit**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade

Bumper A
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde








Bumper A sierlijst
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde







Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links






Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts








Deur V L
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Links









Deur V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts







Kofferklep
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde








Kofferklep bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde





Scherm A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Scherm A L sierlijst
Kras(sen)
Vervangen
Links






Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
255/50/19/103/T
Bridgestone
5,0 mm
Voor Rechts
Zomer
255/50/19/103/T
Bridgestone
5,0 mm
Achter Links
Zomer
255/50/19/103/T
Bridgestone
5,3 mm
Achter Rechts
Zomer
255/50/19/103/T
Bridgestone
5,5 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**3**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.