Informe de tasación



JEEP Avenger

Avenger 1.2 Altitude

VIN	ZAC5JACL4SJL94940
Primera matriculación	16/7/2025
Kilometraje del vehículo	16.261 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/10/2026 20:18:37	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	JEEP	Tipo de carrocería	Todocamino
Modelo	Avenger	Tipo de combustible	Gasolina
VIN	ZAC5JACL4SJL94940	Número de marchas	6
Primera matriculación	16/7/2025		

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior





1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior









2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





3 | Moldura Parachoques Del


Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños





4 | Espoiler Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar


5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**





6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**



7 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	**Esquirla**
Modo de reparación	**Pequeña reparación**




8 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	**Esquirla**
Modo de reparación	**Pequeña reparación**



9 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Llanta Alu Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Informe de tasación

Fotos comerciales





