G U T A C H T E N

Betrifft	: PKW / M1 Cupra Leon 1,5 TSI eHybrid 204 Cupra Leon		
Deckungsart	: Leasingfahrzeug	**Nächste § 57a Beg.**	: Mai 2029
Fahrgestell-Nr.	: VSSZZZKL4TR082189	**Eigen-/Gesamtgew.**	: 1.372 kg / 1.870 kg
National-/Modellcode:	281461 / 40	**Sitzplätze**	: 5
Erstzulassung	: 21.05.2026	**Allgemeinzustand**	: Optisch gut
Tachostand	: 15.849 km abgelesen	**Lackart/Farbe**	: 2-SCHICHT-PERLEFFEKT / Schwarz
Hubraum/Leistung	: 1.498 cm³ / 110,00 kW	**Lackzustand**	: nass / verschmutzt
Kraftstoffart	: Benzin unverbleit	**Alter**	: 6 Monate

Zusammenfassung Technik:

Schadenbeschreibung:

Zusammenfassung Checkliste:

Besichtigungsbedingungen	Ja	Nein
Motorlauf	X	
Probefahrt		X
Hebebühne		X
Testbericht vorhanden		X

Wartung	fällig	nicht fällig	nicht relevant
Inspektion		X	
Ölservice		X	
§57a Überprüfung		X	
Bremsflüssigkeit		X	
Reifenfüllflasche			X

Fehlteile	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Schlüssel / Anzahl:	2		
Fernbedienung Standheizung			X
Bordmappe	X		
Navi-SD			X
Kopfstützen	X		
Hutablage / Rollo	X		
Wagenheber	X		
Alle Ladekabel (e-Fahrzeuge)			X

Innenraum	Ja	Nein
Raucherfahrzeug		X

Räder	am Fahrzeug	im Fahrzeug	nicht vorhanden
Originalfelgen	X		
Sommerreifen	X		
Winterräder			X
Reserverad		X	
Pannenset			X

Zusammenfassung Heckklappe:

Zusammenfassung Heckklappe:

Arbeitslohn	: AZ 17,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	231,20
Lackierarbeit	: AZ 28,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	380,80

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	612,00
+ 20% USt.	EUR	122,40
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**734,40**

Schadenbeschreibung:

Heckklappe mehrfach eingedellt und geschürft - ausrichten und lackieren

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
*	HECKKL OHNE RAHMEN O INSTANDSETZEN	2937		12,00	3	163,20
				12,00		***163,20***
	12,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***163,20***

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
VERKLEIDUNG U HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	70 92 19 10	3,00	2	40,80
SCHLUSSLEUCHTE M AUS-/EINBAUEN	94 31 19 50	2,00	2	27,20
		5,00		***68,00***
5,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***68,00***

Lackierung (Hersteller):

zu lackierender Teil	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
HECKKL OHNE RAHMEN O REPARATURLACK ST S3	2937	55 59 87 03	9,00	122,40	
VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3, KUNSTSTOFF S3 (TEIL/E EINGEBAUT)		51 01 71 33	19,00	258,40	
			28,00	***380,80***	
28,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***380,80***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***380,80***

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Schadenbeschreibung:

Keine

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

© by Audatex 1990-2026

Anmerkung:

Das vorliegende KFZ-Gutachten stellt eine fachliche Einschätzung dar und beinhaltet keine Garantien oder Zusicherungen.

Weitere Informationen

weiterer Beteiligter:

Auftraggeber **:** Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, AT-5020 Salzburg

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 03.2026, A-SPIE MIT PROJEKTOR, DOPPELSIGNALHORN, 2 LESELEUCHTEN V/H, REGENSENSOR, 3-ZONEN KLIMAAUTOM, VERGLASUNG H ABGED, ARMLEHNE H, ZIERL F-RAHM SCHW GL, A-SPIEGEL HZB/KLAPP, KEYLESS ADVANCED, SONNENBLENDENSPIEGEL, ONLINEDIENSTE, EINSTIEGL BELEUCHTET, NOTRUFSYSTEM E-CALL, 6 LAUTSPRECHER, NAVIG-SYS 12.9 ZOLL, UMFELDBEL AMBIENTE 2, STECKDOSE 230V, NEBELSCHEINW LED, SCHEINW LED/TAGFAHRL, LEUCHTW-REG AUTOMAT, LED-LICHTBAND DYNAM, SITZE V HEIZBAR, AUSST STOFF/KUNSTL, LORDOSENST SITZ V, BEIF-SITZ HOEHENVER, ERKENNUNG MUEDIGKEIT, DEKORTEILE I VERCHR, I-SPIEG AUT ABBLENDB, ARMLEHNE V, AUDIOSYSTEM DAB, MULTIF-LENKR CUPRA, DACHHIMMEL SCHWARZ, ALARMANLAGE, MULTIF-ANZ "FPK", GURTWARNER V/H, VORRUESTUNG ANH-VORR, EINPARKHILFE V/H, FRONT ASSIST, RUECKFAHRKAMERA, 1498CCM 110KW, KAELTEMITTEL R1234YF, 7-GANG DSG, FRONTANTRIEB, FRONTKAMERA, DYNAMIKLENKUNG, SPORTFAHRWERK, AUTOMAT DISTANZREG, REIFEN 225/40 R18..Y, ALURAEDER 7.5 J X 18, RADSCHR-SICHERUNG, RESERVERAD, BREMSSCH V 288X25, DEAKTIVIERUNG AIRBAG, CENTER-AIRBAG SITZ V, PANORAMA GLASSCHIEBE, PARKBREMSE ELEKTR, LADEBODEN VARIABEL, KURZVERSION, MILD HYBRID SYSTEM, 2-SCHICHT-PERLEFFEKT.

Vor-, Altschäden:

Nein

Bereifung:

1. Achse: Laufenn / 225/40 R 18 92 Y Sommer Profil in mm: links: 5,24 rechts: 5,64
2. Achse: Laufenn / 225/40 R 18 92 Y Sommer Profil in mm: links: 6,10 rechts: 5,76

© by Audatex 1990-2026

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 22.10.2026 mittels Autopreisspiegel ermittelt:

Bewertungsgrundlage:
Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Autopreisspiegel ermittelt.
(Detailierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Autopreisspiegel-Bewertungsdokument.)

CUPRA Leon



Fahrzeugdaten

Verwertungstyp	Standard
Farbe	schwarz - metallic
Kilometerstand	15.849 km
Motor (Treibstoff)	Benzin (mild) Hybrid
Hubraum	1.498 ccm
Leistung	110 kW/ 150 PS
Getriebeart	DSG 7-Gang
Antriebsart	Frontantrieb
Türen	5
Steuerart	Regelbesteuerung
NoVA-Satz	6.0 %
NoVA	Bereits abgeführt
NoVA Rückvergütung	-
Verbrauch	5,4 l/100km
CO2 Emission	123 g/100km
Emissionsklasse	EURO 6 EB
Erstzulassungsdatum	21.05.2026
Modelljahr	2026
Modellcode	KUGB5Z06
Farbcode	SCHWARZ DM
Fgst-Nr.	VSSZZZKL4TR082189
Vorbesitzer	1
Eurotax	-
Sitze	5
Chassis	Fließheck
Nettogewicht	1.394 kg
Gesamtgewicht	1.870 kg
Infotext	Mietwagen - ARAC entscheidet über Verkauf und stellt die Rechnung aus.

Neuwagen-Informationen

Allgemeiner Preis

Modellpreis:	EUR	31.626,98
Farbpreis:	EUR	619,04

Mehrausstattungspreis

WW1 - Winter-Paket	EUR	309,52
RN4 - Navigationssystem 12,9" (32,8cm)	EUR	646,83
YW8 - 5 Jahre / 100.000 km Garantie	EUR	0,00
FTE - Fußmatten Original Textil	EUR	99,21
PRP - Anhängevorrichtung Vorbereitung	EUR	162,69
PTC - SKYLINE Panorama-Glasdach	EUR	805,56
PB1 - EDGE Paket	EUR	563,49
PG6 - Reserverad platzsparend	EUR	79,37
R8A - Felgen Alu 18" "WINDSTORM"	EUR	492,06
Summe Mehrausstattungen	**EUR**	**3.158,73**

Gesamtpreis netto	**EUR**	**35.404,75**
6.0% NoVA-Satz	EUR	2.124,29
Umsatzsteuer 20.0%	EUR	7.080,95

Ausstattung

230V-Steckdose im Gepäckraum sowie 12V-	2x USB-C vorne + 2x USB-C hinten
3-Punkt-Sicherheitsgurte	3-Zonen-Klimaanlage "Climatronic"
5 Jahre / 100.000 km Garantie	5 Jahre / 100.000 km Garantie
7 Lautsprecher	Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Alkohol-Interlock Vorbereitung
Ambientebeleuchtung Tür einfärbig	Anhängevorrichtung Vorbereitung
Antenne für Radio	Außenspiegel elektr. verstell-/beheiz-,
Ausweich- und Abbiegeassistent	Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Bordwerkzeug	CUPRA CONNECT 3.0
CUPRA Emblem am Lenkrad	CUPRA Fahrprofile
CUPRA Full Link WIFI	CUPRA Stoßstangen
Coming Home & Leaving Home Funktion	DSG Wippschalter (shift by wire)
Dachhimmel schwarz	Differentialsperre (XDS)
Digitaler Radioempfang (DAB)	Digitales Cockpit Plus 10"
Doppelton-Signalhorn	EDGE Paket
Einstiegsleisten beleuchtet	Elektronische Handbremse mit Auto-Hold
Felgen Alu 18" "WINDSTORM"	Fensterheber elektrisch vorne & hinten
Fensterschachtleisten Schwarz glänzend	Fernlichtassistent
Front Assist	Fußmatten Original Textil
Gepäckraumabdeckung	Gurtanschnallkontrolle auf allen
Haltegriffe am Dachhimmel	Heckklappe manuell
Heckscheiben Wisch-/Waschanlage	Induktionsladeschale belüftet (15 Watt)
Innenspiegel automatisch abblendend	Kessy (Keyless Go)
Kindersitzbefestigung für I-Size	Kopfstützen vorne und hinten
Kopfthorax-Airbags vorne und hinten	Kreuzungsassistent
Lüftungsumrandung in Dark Aluminium	LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
LED-Rückleuchten inkl. dynamischer	Ladeboden variabel
Lendenwirbelstütze f. Fahrer & Beifahrer	Leseleuchten LED vorne und hinten
Leuchtweitenregulierung automatisch	Müdigkeits- und Ablenkungserkennung
Müdigkeits- und Ablenkungserkennung	Media System 12,9" (32,8cm)
Mittelarmlehne hinten inkl. Rücksitz-	Mittelarmlehne vorne
Navigationssystem 12,9" (32,8cm)	Parksensoren vorne und hinten
Pedale in Aluminium-Optik	Preisschutz

Progressivlenkung	Radschrauben Standard ohne
Rechtshinweise mobile Online-Dienste	Regen- und Lichtsensor
Reifen 225/40 R18	Reifendruckkontrolle
Reserverad platzsparend	SKYLINE Panorama-Glasdach
Scheiben abgedunkelt (ab B-Säule)	Scheibenbremsen hinten
Sitzbezug Stoff	Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel
Sport-Komfortsitze	Spracherkennung
Spurhalteassistent	Start-Stopp-System
Supersport-Lenkrad beheizbar	Tankvolumen 45 Liter
Taschen an der Rückseite der Vordersitze	Tire-Mobility-Set
Verbundlenkerachse	Verkehrszeichenerkennung
Voll-LED-Scheinwerfer (HIGH)	Vordersitze höhenverstellbar
Wärmeschutzverglasung Frontscheibe	Wegfahrsperre elektronisch
Welcome Light im Außenspiegel	Winter-Paket
Wischwasserstandsanzeige	Zentralairbag zwischen den Vordersitzen

Bilder








VSSZZZKL4TR086189



10
30
24
25
2
9
29
26
3
8
28
27
4
7
6
5


11:27
22.10.2026
Avg. consumpt.
9.8 l/100km
Distance covered
4 km
Average speed
22 km/h
810 km
15849 km




11:29
Service
Driver assist
Vehicle
Status
Driving data
Oil change service due
in 14200 km / 559 days
Inspection due
in 14200 km / 559 days
Wipers in service position
Vehicle identification number: VSSZZZKL4TR082189
AUTO
21.5 °C
CLIMA
21.5 °C




CUPRA
LEON














mm/inch
524
ON
ZERO





mm/inch
5.64
OFF ON ZERO


Laufenn


mm/inch
6.10
OFF ON ZERO




mm/inch
5.76
OFF ON ZERO


CUPRA









Nachfolgende Bilder dokumentieren den Fahrzeugzustand und wurden nicht als Schaden bewertet.

Die Abnützung ist ☑ und entspricht den Einsatzbedingungen.

G U T A C H T E N

Betrifft	: PKW / M1 Cupra Leon 1,5 TSI eHybrid 204 Cupra Leon		
Deckungsart	: Leasingfahrzeug	**Nächste § 57a Beg.**	: Mai 2029
Fahrgestell-Nr.	: VSSZZZKL4TR082189	**Eigen-/Gesamtgew.**	: 1.372 kg / 1.870 kg
National-/Modellcode	: 281461 / 40	**Sitzplätze**	: 5
Erstzulassung	: 21.05.2026	**Allgemeinzustand**	: Optisch gut
Tachostand	: 15.849 km abgelesen	**Lackart/Farbe**	: 2-SCHICHT-PERLEFFEKT / Schwarz
Hubraum/Leistung	: 1.498 cm³ / 110,00 kW	**Lackzustand**	: nass / verschmutzt
Kraftstoffart	: Benzin unverbleit	**Alter**	: 6 Monate

Zusammenfassung Technik:

Schadenbeschreibung:

Zusammenfassung Checkliste:

Besichtigungsbedingungen	Ja	Nein
Motorlauf	X	
Probefahrt		X
Hebebühne		X
Testbericht vorhanden		X

Wartung	fällig	nicht fällig	nicht relevant
Inspektion		X	
Ölservice		X	
§57a Überprüfung		X	
Bremsflüssigkeit		X	
Reifenfüllflasche			X

Fehlteile	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Schlüssel / Anzahl:	2		
Fernbedienung Standheizung			X
Bordmappe	X		
Navi-SD			X
Kopfstützen	X		
Hutablage / Rollo	X		
Wagenheber	X		
Alle Ladekabel (e-Fahrzeuge)			X

Innenraum	Ja	Nein
Raucherfahrzeug		X

Räder	am Fahrzeug	im Fahrzeug	nicht vorhanden
Originalfelgen	X		
Sommerreifen	X		
Winterräder			X
Reserverad		X	
Pannenset			X

Zusammenfassung Heckklappe:

Zusammenfassung Heckklappe:

Arbeitslohn	: AZ 17,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	231,20
Lackierarbeit	: AZ 28,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	380,80

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	612,00
+ 20% USt.	EUR	122,40
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**734,40**

Schadenbeschreibung:

Heckklappe mehrfach eingedellt und geschürft - ausrichten und lackieren

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
*	HECKKL OHNE RAHMEN O INSTANDSETZEN	2937		12,00	3	163,20
				12,00		***163,20***
	12,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***163,20***

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
VERKLEIDUNG U HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	70 92 19 10	3,00	2	40,80
SCHLUSSLEUCHTE M AUS-/EINBAUEN	94 31 19 50	2,00	2	27,20
		5,00		***68,00***
5,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***68,00***

Lackierung (Hersteller):

zu lackierender Teil	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
HECKKL OHNE RAHMEN O REPARATURLACK ST S3	2937	55 59 87 03	9,00	122,40	
VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3, KUNSTSTOFF S3 (TEIL/E EINGEBAUT)		51 01 71 33	19,00	258,40	
			28,00	***380,80***	
28,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***380,80***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***380,80***

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Schadenbeschreibung:

Keine

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

© by Audatex 1990-2026

Anmerkung:

Das vorliegende KFZ-Gutachten stellt eine fachliche Einschätzung dar und beinhaltet keine Garantien oder Zusicherungen.

Weitere Informationen

weiterer Beteiligter:

Auftraggeber **:** Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, AT-5020 Salzburg

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 03.2026, A-SPIE MIT PROJEKTOR, DOPPELSIGNALHORN, 2 LESELEUCHTEN V/H, REGENSENSOR, 3-ZONEN KLIMAAUTOM, VERGLASUNG H ABGED, ARMLEHNE H, ZIERL F-RAHM SCHW GL, A-SPIEGEL HZB/KLAPP, KEYLESS ADVANCED, SONNENBLENDENSPIEGEL, ONLINEDIENSTE, EINSTIEGL BELEUCHTET, NOTRUFSYSTEM E-CALL, 6 LAUTSPRECHER, NAVIG-SYS 12.9 ZOLL, UMFELDBEL AMBIENTE 2, STECKDOSE 230V, NEBELSCHEINW LED, SCHEINW LED/TAGFAHRL, LEUCHTW-REG AUTOMAT, LED-LICHTBAND DYNAM, SITZE V HEIZBAR, AUSST STOFF/KUNSTL, LORDOSENST SITZ V, BEIF-SITZ HOEHENVER, ERKENNUNG MUEDIGKEIT, DEKORTEILE I VERCHR, I-SPIEG AUT ABBLENDB, ARMLEHNE V, AUDIOSYSTEM DAB, MULTIF-LENKR CUPRA, DACHHIMMEL SCHWARZ, ALARMANLAGE, MULTIF-ANZ "FPK", GURTWARNER V/H, VORRUESTUNG ANH-VORR, EINPARKHILFE V/H, FRONT ASSIST, RUECKFAHRKAMERA, 1498CCM 110KW, KAELTEMITTEL R1234YF, 7-GANG DSG, FRONTANTRIEB, FRONTKAMERA, DYNAMIKLENKUNG, SPORTFAHRWERK, AUTOMAT DISTANZREG, REIFEN 225/40 R18..Y, ALURAEDER 7.5 J X 18, RADSCHR-SICHERUNG, RESERVERAD, BREMSSCH V 288X25, DEAKTIVIERUNG AIRBAG, CENTER-AIRBAG SITZ V, PANORAMA GLASSCHIEBE, PARKBREMSE ELEKTR, LADEBODEN VARIABEL, KURZVERSION, MILD HYBRID SYSTEM, 2-SCHICHT-PERLEFFEKT.

Vor-, Altschäden:

Nein

Bereifung:

1. Achse: Laufenn / 225/40 R 18 92 Y Sommer Profil in mm: links: 5,24 rechts: 5,64
2. Achse: Laufenn / 225/40 R 18 92 Y Sommer Profil in mm: links: 6,10 rechts: 5,76

© by Audatex 1990-2026

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 22.10.2026 mittels Autopreisspiegel ermittelt:

Bewertungsgrundlage:
Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Autopreisspiegel ermittelt.
(Detailierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Autopreisspiegel-Bewertungsdokument.)

Listenpreis	EUR	43.400,-
Wiederbeschaffungswert	EUR	28.844,-
Händler-Einkaufswert	EUR	21.921,-