Historial del Vehiculo -5311-MMX

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
5311-MMX	29/05/2024	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Reparacion carroceria
5311-MMX	29/04/2025	117674	ANUAL 1	M0714GG2 - SERV INSPECCIÓN 105000 KM
5311-MMX	29/04/2025	117674	ANUAL 1	00W20-API-SN+-P5 - ACEITE MOTOR
5311-MMX	29/04/2025	117674	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
5311-MMX	29/04/2025	117674	ANUAL 1	263502M000 - FILTRO ACEITE
5311-MMX	29/04/2025	117674	ANUAL 1	2151323001 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
5311-MMX	29/04/2025	117674	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 105000KM
5311-MMX	28/01/2025	93598	ANUAL 1	98350N7000 - ESCOBILLA IZ LIMPIAPARABRISAS
5311-MMX	28/01/2025	93598	ANUAL 1	00W20-API-SN+-P5 - ACEITE MOTOR
5311-MMX	28/01/2025	93598	ANUAL 1	97133L1000 - FILTRO ANTIPOLEN
5311-MMX	28/01/2025	93598	ANUAL 1	263502M000 - FILTRO ACEITE
5311-MMX	28/01/2025	93598	ANUAL 1	2151323001 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
5311-MMX	28/01/2025	93598	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
5311-MMX	28/01/2025	93598	ANUAL 1	M0614GG2 - SERV INSPECCIÓN 90000 KM
5311-MMX	28/01/2025	93598	ANUAL 1	DOT4-OEM-X - LÍQUIDO FRENOS
5311-MMX	28/01/2025	93598	ANUAL 1	98350R00 - SUSTITUIR ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS
5311-MMX	28/01/2025	93598	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 90000KM
5311-MMX	28/01/2025	93598	ANUAL 1	28113P0400 - FILTRO AIRE
5311-MMX	28/01/2025	93598	ANUAL 1	98360N7000 - ESCOBILLA DR LIMPIAPARABRISAS
5311-MMX	24/10/2024	78326	ANUAL 1	252122MHA0 - CORREA ACCESORIOS
5311-MMX	24/10/2024	78326	ANUAL 1	DOT4-OEM-X - LÍQUIDO FRENOS
5311-MMX	24/10/2024	78326	ANUAL 1	2151323001 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
5311-MMX	24/10/2024	78326	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
5311-MMX	24/10/2024	78326	ANUAL 1	M0414GG2 - SERV INSPECCIÓN 60000 KM
5311-MMX	24/10/2024	78326	ANUAL 1	00W20-API-SN+-P5 - ACEITE MOTOR
5311-MMX	24/10/2024	78326	ANUAL 1	97133L1000 - FILTRO ANTIPOLEN
5311-MMX	24/10/2024	78326	ANUAL 1	263502M100 - FILTRO ACEITE
5311-MMX	24/10/2024	78326	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 60000KM
5311-MMX	24/07/2025	143549	ANUAL 1	00W20-API-SN+-P5 - ACEITE MOTOR
5311-MMX	24/07/2025	143549	ANUAL 1	263502M000 - FILTRO ACEITE
5311-MMX	24/07/2025	143549	ANUAL 1	252122MHA0 - CORREA ACCESORIOS
5311-MMX	24/07/2025	143549	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 120000KM
5311-MMX	24/07/2025	143549	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
5311-MMX	24/07/2025	143549	ANUAL 1	ASTM-X - ANTICONGELANTE
5311-MMX	24/07/2025	143549	ANUAL 1	2151323001 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
5311-MMX	24/07/2025	143549	ANUAL 1	DOT4-OEM-X - LÍQUIDO FRENOS
5311-MMX	24/07/2025	143549	ANUAL 1	97133L1000 - FILTRO ANTIPOLEN
5311-MMX	24/07/2025	143549	ANUAL 1	M0814GG2 - SERV INSPECCIÓN 120000 KM

5311-MMX	24/06/2025	136396	2 NEUMATICOS	Alineado un eje
5311-MMX	24/06/2025	136396	2 NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 235/50R19 103V EFFICIENTGRIP 2 SUV XL FP / 4x4 / VERANO
5311-MMX	24/06/2025	136396	2 NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 235/50R19 103V EFFICIENTGRIP 2 SUV XL FP / 4x4 / VERANO
5311-MMX	19/11/2024	86936	4 NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 235/50R19103VEFFICIENTGRIP2SUVXLFP / 4x4 / VERANO
5311-MMX	19/11/2024	86936	4 NEUMATICOS	TI / GOODYEAR / 235/50R19103VEFFICIENTGRIP2SUVXLFP / 4x4 / VERANO
5311-MMX	19/11/2024	86936	4 NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 235/50R19103VEFFICIENTGRIP2SUVXLFP / 4x4 / VERANO
5311-MMX	19/11/2024	86936	4 NEUMATICOS	Alineado un eje
5311-MMX	19/11/2024	86936	4 NEUMATICOS	TD / GOODYEAR / 235/50R19103VEFFICIENTGRIP2SUVXLFP / 4x4 / VERANO
5311-MMX	18/09/2025	164801	ANUAL 1	M0914GG2 - SERV INSPECCIÓN 135000 KM
5311-MMX	18/09/2025	164801	ANUAL 1	00W20-API-SN+-P5 - ACEITE MOTOR
5311-MMX	18/09/2025	164801	ANUAL 1	2151323001 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
5311-MMX	18/09/2025	164801	ANUAL 1	28113P0400 - FILTRO AIRE
5311-MMX	18/09/2025	164801	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 135000KM
5311-MMX	18/09/2025	164801	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
5311-MMX	18/09/2025	164801	ANUAL 1	263502M100 - FILTRO ACEITE
5311-MMX	18/04/2024	18553	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
5311-MMX	18/04/2024	18553	ANUAL 1	00W20-API-SN+-P5 - ACEITE MOTOR
5311-MMX	18/04/2024	18553	ANUAL 1	263502M000 - FILTRO ACEITE
5311-MMX	18/04/2024	18553	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 15000KM
5311-MMX	18/04/2024	18553	ANUAL 1	M0114GG2 - SERV INSPECCIÓN 15000 KM
5311-MMX	18/04/2024	18553	ANUAL 1	2151323001 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
5311-MMX	18/03/2026	199055	FIN DE CONTRATO	REPARAR GUARNECIDO DE PORTON
5311-MMX	18/03/2026	199055	FIN DE CONTRATO	Carcasa retrovisor dr
5311-MMX	18/03/2026	199055	FIN DE CONTRATO	Material de Pintura
5311-MMX	18/03/2026	199055	FIN DE CONTRATO	M.O. General
5311-MMX	18/03/2026	199055	FIN DE CONTRATO	M.O. Precio Cerrado
5311-MMX	18/03/2026	199055	FIN DE CONTRATO	M.O. Pintura
5311-MMX	18/03/2026	199055	FIN DE CONTRATO	SUSTITUIR TAPIZADO BANQUETA ASIENTO D.I.
5311-MMX	18/03/2026	199055	FIN DE CONTRATO	Tapizado banqueta dl iz
5311-MMX	17/08/2024	59798	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
5311-MMX	17/08/2024	59798	ANUAL 1	263502M000 - FILTRO ACEITE
5311-MMX	17/08/2024	59798	ANUAL 1	00W20-API-SN+-P5 - ACEITE MOTOR
5311-MMX	17/08/2024	59798	ANUAL 1	2151323001 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
5311-MMX	17/08/2024	59798	ANUAL 1	28113P0400 - FILTRO AIRE
5311-MMX	17/08/2024	59798	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 45000KM
5311-MMX	17/08/2024	59798	ANUAL 1	M0314GG2 - SERV INSPECCIÓN 45000 KM
5311-MMX	13/06/2024	38452	2 NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 235/50R19 103V EFFICIENTGRIP 2SUVXLSTFP / 4x4 / VERANO
5311-MMX	13/06/2024	38452	2 NEUMATICOS	Alineado un eje
5311-MMX	13/06/2024	38452	2 NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 235/50R19 103V EFFICIENTGRIP 2SUVXLSTFP / 4x4 / VERANO
5311-MMX	08/10/2024	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
5311-MMX	04/06/2024	35339	ANUAL 1	Factura revisión MAPFRE
5311-MMX	02/08/2024	54260	SERV. NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 235 50 VR19 103 V / 4x4 VERANO

Informe de tasación



HYUNDAI TUCSON 1

-

VIN	TMAJE812DPJ201623
Primera matriculación	25/1/2024
Kilometraje del vehículo	199.056 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	14/10/2026 11:13:29	Descripción de la dirección de inspección	CEVA MEJORADA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	HYUNDAI	Primera matriculación	25/1/2024
Modelo	TUCSON 1	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	TMAJE812DPJ201623	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Manual de instrucciones	Sí		

ACCESORIOS

Cable de carga	No

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Goodyear	235/50 R 19 103 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Goodyear	235/50 R 19 103 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Goodyear	235/50 R 19 103 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Goodyear	235/50 R 19 103 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Tapizado Asiento Del IZ

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar





5 | Cable de carga (normal)

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar



3 | Pantalla Rejilla Radiador

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Retrovisor Ext Iz completo

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar




6 | Rincón parachoques Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




9 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




10 | Embell Puerta Tras DR

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



11 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



12 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

Informe de tasación

Fotos comerciales





