Volkswagen

1.4 TSI OPF DSG COMFORTLINE

VIN: WVWZZZ7NZNV001017



Description

N° d'immatriculation 2BLL948	**Date de 1ère immatriculation** 04/01/2022	**Odomètre** 176615 km
Couleur Reflet d'Argent Métallisé	**Année modèle** 2022	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1395	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Thermique
Nombre de vitesses 6	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 110 KW

Equipements véhicule

Allumage automatique des feux	Climatisation automatique	Jantes alliage
Toit panoramique	Système de navigation	Radar de proximité arrière
Allumage automatique des essuie-glaces	Radar de proximité avant	

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant niveau de carburant / charge	Voyant pression pneus

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection PARC HÖDLMAYR TONGEREN	**Date de l'inspection** 23/10/2026	**Date de validation de l'inspection** 26/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

#	Élément	Dommage	Correction
001	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Echange
			
002	Voyant niveau de carburant / charge	Manque carburant / huile / liquide	Remettre / refixer
			
003	Voyant pression pneus	Défectueux	Contrôle
			
004	Capot / -	Dépôt chimique	Lustrage
	 		
005	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Smart repair
	 		
006	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.








007	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Enfoncement	Réparation



Éléments amovibles

- [x] Crochet/Boule Attelage
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat Immatriculation

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	215/60/16 Toutes saisons	2 mm
Avant Droit	HANKOOK	215/60/16 Toutes saisons	2 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	215/60/16 Toutes saisons	5 mm
Arrière Droit	HANKOOK	215/60/16 Toutes saisons	2 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit




Odomètre



Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Autre



Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant




Voyant niveau de carburant / charge / Manque carburant / huile / liquide



Voyant pression pneus / Défectueux



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure




Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.