BMW

XDRIVE25E M SPORT HYBRIDE RECHARGEABLE U11 21EF

VIN: WBA21EF0605014284



Description

N° d'immatriculation
GX-057-RR

Date de 1ère immatriculation
20/06/2024

Odomètre
71860 km

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Type de carroserie
Véhicule Utilitaire et Sportif

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
COUSSOUL - GCA (TEA)

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Câble de charge lente / -	Manquant	Echange
			
002	Filet de coffre / -	Manquant	Echange
			
003	Plage arrière / -	Manquant	Echange



004	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Smart repair




005	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Smart repair




006	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair




007	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Smart repair




008	Baguette de pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation




009	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Smart repair




010	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture




Éléments amovibles

- [ ] Boîte/trousse à outils
- [ ] Cache bagages
- [x] Clé anti-vol
- [ ] Crochet de remorquage
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Plage arrière
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Carnet de garantie
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Filet de coffre
- [x] Manuel d'utilisation
- [ ] Porte documents
- [x] Trousse à pharmacie
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Carte mémoire
- [ ] Cric
- [ ] Filet de separation
- [ ] Pare-vent
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	KLEBER	245 / 45 / 19 / Hiver	7 mm
Avant Droit	KLEBER	245 / 45 / 19 / Hiver	7 mm
Arrière Gauche	KLEBER	245 / 45 / 19 / Hiver	7 mm
Arrière Droit	KLEBER	245 / 45 / 19 / Hiver	7 mm

Photos



Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre


Spare Tyre


Cable



Vin


Câble de charge lente / - / Manquant


Filet de coffre / - / Manquant


Plage arrière / - / Manquant



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure




Jante / Avant Droit / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Baguette de pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Baguette de pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure