DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKCSHPY4 ST135756	Erstzulassung	28.08.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	RÜD-V3162	Laufleistung	13 473 km
Modell	FRONTERA C GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Sandmann Lähden				



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Induktionsladeschale	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Tür
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Tür
Position	Hinten rechts
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Türeinstieg
Position	Hinten rechts
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

Sonstiges

7



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-