Beschrijvingsformulier


Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2BHM025 (chassisnr: VF3MCYHZMMS228684) Aanbieder: Leasemaatschappij







PEUGEOT 3008 1.5 BLUEHDI S&S ACTIVE PACK

Uitvoering volgens lease software: 1.5 BlueHDi 96kW S&S Active Pack

Km-stand	74598 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1504 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Grijs	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	268 cm
Schakeling	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voor	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	26-11-2021	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	96 kW		
		CO2 uitstoot	130 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Keuring trekhaak, Mattenset van naaldvilt voor en achter, Pack Trekhaak, Peugeot Connect: Geconnecteerd 3D-navigatiesysteem met spraakherkenning, Artense Grijs metaalkleur, Afleverkit

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Boekje)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes
- ✓ Keuring trekhaak
- ✓ Mattenset van naaldvilt voor en achter
- ✓ Pack Trekhaak
- ✓ Peugeot Connect: Geconnecteerd 3D-navigatiesysteem met spraakherkenning
- ✓ Artense Grijs metaalkleur
- ✓ Afleverkit

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	6 mm	Zomer	215/65 R17
RV	6 mm	Zomer	215/65 R17
LA	5 mm	Zomer	215/65 R17
RA	5 mm	Zomer	215/65 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1

Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Bijzonderheden conditie	Laatste onderhoud: 04/2026 KM: 71 707
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deuk onder spiegel




Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Diep krassen




Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Grijs stuk gebarsten




Deel:
Dak
Omschrijving:
Deuken midden achter links





Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.