Opel

OPEL ZAFIRA LIFE (2019->) EDITION XL (L3) MOTOR 2,0 LTR. - 130 KW CDTI KOMBI

VIN: VXEVKEHZXRZ033550




Beschreibung

Kennzeichen M-LX6142	**Zulassungsdatum** 31/07/2024	**Laufleistung** 14011 km
Farbe LACKIERUNG TITANGRAU/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	**Jahr** 2023	**Polster** -
Anzahl der Türen 4	**Anzahl der Sitze** -	**Generation** -
CO2 197	**Hubraum** 1997	**Getriebe** Automatisch
Motortyp Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel	**Anzahl Gänge** 8
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 130 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Motor	Defekt	Akzeptabel
	 		
002	Kontrollleuchte / - [1]	Keine	Prüfen
			

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

003	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren






004	Abdeckung / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair




005	Stoßfänger unterhalb / Vorne Lackiert : Ja / Unpainted : Nein	Kratzer	Lackieren




006	Motorhaube / - [2]	Delle	Smart Repair

007	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair





008	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
009	Türeinstieg / Links	Abgewetzt	Akzeptabel
010	Türzierleiste / Links Lackiert : Ja / Verchromt : Nein	Kratzer	Lackieren




011	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.






012	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair





013	Stoßfänger oberhalb / Vorne Lackiert : Ja / Unpainted : Nein	Kratzer	Lackieren





014	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
015	Tür / Vorne Links	Kratzer	Lackieren






[1] Getriebe fehler

[2] 2x Delle

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Reifenreparatur-Kit komplett
- [x] Serviceheft

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Hauptreifensatz

Vorne Links	DUNLOP	225/55/17 101 W Ganzjahresreifen	6.6 mm
Vorne Rechts	DUNLOP	225/55/17 101 W Ganzjahresreifen	6.6 mm
Hinten Links	DUNLOP	225/55/17 101 W Ganzjahresreifen	7.3 mm
Hinten Rechts	DUNLOP	225/55/17 101 W Ganzjahresreifen	7.1 mm

Kommentar

Rep VS Tür VR

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige


Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige


Sonstige


Reparierter Vorschaden


Reparierter Vorschaden



Warnleuchte Motor / Defekt



Warnleuchte Motor / Defekt



Kontrollleuchte / - / Keine


Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer


Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer


Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer


Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer


Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer




Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Türzierleiste / Links / Kratzer



Türzierleiste / Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer




Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.