Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i5 xDrive40 81,2kWh (G60)	Fuel type	Electric
Mileage	32,162	kW	290
Registration	W 35380R	cc	0
VIN	WBY11HG040CT92726	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten
First registration date	11/19/2024		



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	11/11/2026
Next MOT test is due on, date:	11/30/2027

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior


Part	Damage type	Repair mode
2 | Wing RL	Dent(s)	Repair and paint (complete)
4 | Wing RR	Dent(s)	Repair and paint (complete)
6 | Bodywork	Chemical polution	Cleaning


Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute
3 | Brake fluid	Maintenance	Replace
5 | Bumper R	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior





2 | Wing RL


Damage type	Dent(s)
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Use/wear

Comments: genau auf Kante 1 S Vorrichten












4 | Wing RR

Damage type	**Dent(s)**
Repair mode	**Repair and paint (complete)**
Cause	**Use/wear**

Comments: 1 S Vorrichten




6 | Bodywork

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Cleaning
Cause	Use/wear

Comments: Hartzflecken Folgekosten möglich

Acceptable Damages



1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear



3 | Brake fluid

Damage type	Maintenance
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




5 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Number of charging cables (normal)	0	Number of charging cables (rapid charge)	1
Number of keys total	3	Type of Emergency Tool	Repair kit present
Type of Luggage cover	N.A.	Number of doors	4
Number of seats	5	Interior colour	White
Jack	No	Wheel lock adapter	No
Tyre repair kit	Yes	First aid kit	Yes

Tires

Mounted Tires



Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/35 R 21 101 Y	Continental	5.3 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/35 R 21 101 Y	Continental	5.7 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	285/30 R 21 103 Y	Continental	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	285/30 R 21 103 Y	Continental	4.9 mm





Commercial photos








































12
1
2
23
24
3
10
29
25
9
28
4
8
26
5
7
6








Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00317
WBY11HG040CT92726
2890 kg
4890 kg
1- 1430 kg
2- 1605 kg




EQUIPMENT BY MANUFACTURER

19" M Leichtmetallräder Triplex- Speiche 933	21" BMW Individual Aerodynamikräder 954 I Bicolor mit Mischbereifung	Abgedunkelte Verglasung
Ablage für Wireless Charging	Ablagemöglichkeiten	AC-Laden
AC-Laden Professional	Active Guard	Active Guard Basis
Adaptiver LED-Scheinwerfer	Adaptives Fahrwerk Professional	AGM-Batterie 70 Ah
Airbags	Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz
Akustischer Fußgängerschutz	Akzent Dunkelsilber kombiniert mit Effektlackierung Dark Graphite matt	Alarmanlage
Aluminium Rhombicle Dunkelsilber	Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht mit BMW Interaction Bar
Anhängerkupplung	Aufmerksamkeitsassistent	Außenbeleuchtung
Batterie- Wärmemanagement für optimiertes DC-Laden	BMW Digital Key	BMW Iconic Glow Exterieurpaket
BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC	BMW ID	BMW iDrive
BMW Interaction Bar	BMW Live Cockpit Plus	BMW LM-Rad Aerodynamik 954I STD
BMW xDrive	Bordliteratur deutsch	Bremssystem
COC ZUSATZUMFAENGE	Condition Based Service	Connected Drive Services
Connected Package Professional	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachhimmel anthrazit	DC-Laden	Driving Assistant
Driving Assistant Plus	Durchladesystem 40-20-40-Teilung der Rücklehne	elektrisch
Elektrische Antriebseinheit	Erweitertes Außenspiegelpaket	EU-spezifische Zusatzumfänge
Exterieurumfänge	Fahrerlebnisschalter	Fahrzeugschlüssel
Fensterheber	Fondsitze	Fußmatten in Velours
Garantie 2 Jahre	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf
Getriebe: AT Diretktantrieb	HiFi Lautsprechersystem Harman Kardon	HiFi System Harman Kardon
Hochglanz Shadow-Line	Hochvoltbatterie	Innenbeleuchtung
Interieurumfänge	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
Klimaautomatik mit 2-Zonen-Regelung	LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)	Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden
Laden	Lautsprechersystem Stereo	LED-Scheinwerfer
Lenkung	Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
M Akzent Dunkelsilber kombiniert mit Aluminium Rhombicle	M Dachhimmel anthrazit	M Lederlenkrad
M SPORT EXTERIEURUMFAENGE	M Sport Exterieurumfänge	M SPORT INTERIEURUMFAENGE
M Sport Interieurumfänge	M Sportpaket	Metallic-Lackierung
My Modes	Oxidgrau metallic	Panorama-Glasdach, elektrisch
Panoramadach elektrisch	Parkassistenzsystem	Parking Assistant
Personal eSIM	Polsterung Veganza perforiert	Radschraubensicherung
Reifendruckanzeige	Reifenreparatur-Set	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Serienfahrwerk	Serienlenkrad	Sicherheitssysteme
Sichtfunktion	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Sprachversion deutsch	Standklimatisierung	Steckdose
Steuerung E	Storage tray wireless charging	Teleservices
Traktionskontrolle	Uni- Lackierung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set

Warndreieck und Verbandstasche	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN