BMW X1

Vehicle information

Make:	**BMW**	License:	**2BRD405**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**X1**	VIN:	**WBA71AB0605V02624**
Fuel type:		Power:	**92 kW**
Version:	**1.5 XDRIVE25E PHEV 162KW)**	First registration	**22/02/2022**
Mileage:	**82027 km**	N° of doors:	


Damage summary

- **Front** 4
- **Interior** 1
- **Left** 1
- **Rear** 1
- **Roof & others** 1

Commercial pictures




























VIN equipment according to manufacturer information

Adjustable back support	Airbag	Alarm	Battery charging power
Central consol	Central locking	Distance control	Electric adjustable mirrors
Fog lights	GPS	Interior leather	Power steering
Rain sensor	Rims alloy	Roof bars	Seats F heated (ECS&B)
Steering wheel leather	Steering wheel multifunctional	Telephone	Tow hook
Windows electric functioning	Windscreen wipers / washers R		

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Bodywork
Damaged
Acceptable
Roof & others





Bumper moulding F
Scratch(es)
Replace
Front





Bumper moulding F
Scratch(es)
Replace
Front





Bumper R
Scratch(es)
Paint
Rear







Bumper spoiler F
Scratch(es)
Replace
Front


Door FL
Scratch(es)
Acceptable
Left




Engine insulation
Tear
Replace
Front



Interior
Damaged
Acceptable
Interior

Tyres

Front Left
Summer
Aluminium
225/55/17/97/W
Goodyear
4.0 mm
Front Right
Summer
Aluminium
225/55/17/97/W
Goodyear
4.0 mm
Rear Left
Summer
Aluminium
225/55/17/101/Y
Michelin
5.0 mm
Rear Right
Summer
Aluminium
225/55/17/101/Y
Michelin
5.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**N/A**	Maintenance	**OK**
Number of charging cables (normal)	**1**	Number of charging cables (rapid charge)	**1**
Number of keys total	**2**	Registration Certificate Car (BE)	**Yes**
Registration Certificate Home (BE)	**Yes**	Repair kit	**N/A**
Reset to factory settings	**No, not possible**	Statutory inspection	**OK**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS (Anti-lock bracking system)	Accoudoir central arrière avec 2 porte-boissons	Accoudoir central AV
Actionnement automatique du hayon	Active Guard	Adaptive LED-Headlights
Affichage de la pression de gonflage	Airbags latéraux avant	Airbags tête avant et arrière
Antidémarrage électronique (EWS III)	Appuie-tête AR (3)	Appuie-tête AV
ASC - X (automatic stability control)	Attache remorque avec boule démontable	Avertisseur acoustique pour piétons
Bac de rangement à gauche/droite du coffre	Banquette AR régl.inclinaison et rabat.40/20/40	Batterie haute tension garantie 6 ans 100.000 km
BMW TeleServices	Boulons antivol	Bouton start/stop
Brake Energy Regeneration	Câble de charge rapide+câble standard	Caméra de recul
CBC (cornering brake control)	Ceintures à réglage manuel en hauteur	Ceintures arrière 3 points
Ceintures AV aut.+prétens.+limiteur de tension	Ceintures de sécurité AV à 3 points	Climatisation à réglage électronique 2 zones
Climatiseur indépendant	Compartiment rabattable tableau bord côté cond.	Compartiment sous le fond du coffre
Connected eDrives Services	ConnectedDrive Services (BMW Online) via SIM	Connexions AUX-IN/USB dans la console centrale
Cruise Control avec fonction freinage	DAB-tuner	DBC (contrôle dynamique de freinage)
Désactivation airbag passager	Driver's airbag	Driving Experience Control incl. ECO PRO
DSC - Contrôle dynamique de la stabilité	DTC (Contrôle Dynamique de Traction)	Eclairage diurne
ECO PRO	Espace de rangement sous le siège conducteur	Essuie-glace AR
Extension de garantie BMW jusqu'à 3 ans	Feux arrière en LED avec iconic design 3D	Feux stop adaptatifs
Filet au dos des sièges avant	Filet multi-usage	Filtre à particules Otto (OPF)
Fixation Isofix sièges enfants AR	Fonction Auto start/stop	Gicleurs de lave-glace chauffants
Head-Up Display	Inserts Oxidesilber dark matt+Schwarz hochglänzend	Intelligent Emergency Call - eCall
Intérieur cuir Dakota	Intérieur tissu Grid	Interrupteur de verrouillage central
JAV rayons doubles 564 7.5Jx17''+225/55	Kit éclairage	Kit rétroviseurs
Kit sécurité (triangle-trousse-extincteur-veste)	LED Headlights	Lève-vitres électriques à l'arrière
Littérature de bord en néerlandais	Media: radio Pro.coul.6.5''+6HP+USB+AUX+Bluet.	Miroir de courtoisie pour conducteur et passager
Naseaux contours chromés+barreaux Schwarz hochgl.	Ordinateur de bord	Park Distance Control (PDC) à l'arrière
Park Distance Control (PDC) avant et arrière	Passenger's airbag	Peinture métallisée
Peinture unie Schwarz	Performance Control	Phares antibrouillard LED
Porte-boissons dans la console centrale (2)	Prise de courant (12V) dans compartiment à bagages	Prise de courant dans la console centrale
Rails de fixation au toit en Shadow Line brillant	Rails de fixation au toit noirs	Rangement dans la console centrale
Rappel d'oubli des phares	Réglage électrique des sièges avant avec fonction-mémoire pour siège conducteur	Rétroviseur intérieur anti-éblouissement aut.
Rétroviseurs électriques chauffants et rabattables	Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie	Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Sangle de maintien sur la paroi latérale du coffre	Senseur de pluie et senseur de lumière	Servotronic
Shadow Line brillant	Sièges AV chauffants	Sièges avant réglables en hauteur
Sound system	Soutien lombaire pour conducteur et passager	Système d'alarme avec commande à distance
Système de navigation Plus avec Head-Up Display	Tapis en velours à l'avant et à l'arrière	Third brake light
Triangle de signalisation et trousse de secours	Trousse à outil	Verrouillage central avec capteur de collision
Verrouillage central avec télécommande	Version langage allemand	Version langage néerlandais
Vitres athermanes teintées en vert	Vitres électr.AV fermeture confort/anticoincement	Vitres teintées à l'arrière
Volant multifonctions	Volant sport en cuir	

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.