DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHPY3 S1038407	Erstzulassung	18.08.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-JP6584	Laufleistung	38 152 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 HYBRID 48V 107KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm





Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Kotflügel
Position	Hinten rechts
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Heckklappe / Hecktür unten
Position	Unten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

6

Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

10



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

11



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

12



Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

Innenschäden

2



Bauteil	Türverkleidung
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-


8



Bauteil	Laderaumabdeckung
Position	-
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

3



Bauteil	Schlüsselbart / Notschlüssel
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

STELLANTIS

13



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

14



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-