Volkswagen

BEV 82KWH 128KW PRO BUSINESS

VIN: WVGZZZE25RE004309



Description

N° d'immatriculation 2EPE705	**Date de 1ère immatriculation** 07/12/2023	**Odomètre** 37748 km
Couleur Grenadilla Black metallic	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Type de boîte Automatique	**Motorisation** Electrique	**Nombre de vitesses** 1
Roues Motrices Arrière (RWD)	**Puissance** 128 KW	

Equipements véhicule

Série

Pédales inox	Accoudoirs pour siège conducteur et passager	Airbag conducteur et passager, Airbag passager désactivable
Airbag lat AV avec airbag central et Airbag crânien	Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR	Antennes Diversity
Antidémarrage (électronique)	App-Connect compr. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	Appuie-têtes AR (x 3)
barre(s) de toit	Batterie 49 Ah	batterie HT 82 kWh brut / 77 kWh net
batterie HT Finition/Version : Module de cellules A	Boîte de vitesses pour véhicule électrique	boîte premiers secours et Triangle de présignalisation
Système télématique	Carrosserie: 5 portes	Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur de ceinture et Raidisseur de ferrure terminale, réglable(s) en hauteur
Direction assistée électromécanique et asservie à la vitesse	pré-équipement Mercedes me Charge	Cde vocale
Empattement Standard	Entretien: Indicateur d'entretien Tous/Tout(es) 2 ans (fixe) véhicule électrique	Equipement Base
Essuie-vitre AR.	Feux AR. LED	Filtre d'habitacle Actif/Active filtre combiné
Frein à tambour AR	Garniture de porte simili-cuir	6 haut-parleurs
Mode de transmission roues AR motrices	Moteur électrique 150 kW (EBJA)	Pare-chocs peinture partielle
Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e))	Performance Upgrade	Pneus AV/AR 235/55 R19 ...T / 255/50 R19 ...T
pneus : pneus mixtes	projecteur LED compr. Allumage automatique des feux de croisement	protection acoustique des piétons (sound extérieur)
Puissance de charge batterie HT 11 kW (Courant alternatif AC)	Réception radio digital(e) (DAB+)	Rétroviseur ext Asphérique, gauche
Rétroviseur ext avec éclairage d'environnement et fonction de projection	Rétroviseur ext convexe, droit	Rétroviseur ext et Poignées de portes Ext. couleur caisse
Rétroviseur ext à réglages électriques, dégivrant et rabattable	Rétroviseur Int avec fonction électrochrome	Supports Isofix pour siège enfant sur Siège passager et Siège AR (compr. sièges enfant i-Size)
Système audio Ready 2 Discover (compr. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)	Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire

Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence

Système d'assistance de conduite: Fonction de freinage au braquage et aide à l'évitement

Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation

Système d'assistance de conduite: régulateur de distance (ACC compr. fonction Stop&Go)

Système d'assistance de conduite: système de détection d'obstacles (Front assist) avec fonction freinage d'urgence en ville

Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite

Système de service : Mise en réseau intelligente du véhicule (Car2X)

Système de service : Online Mise à jour OTA (Over The Air)

témoin de crevaison

Verrouillage centralisé

Vitrage athermique teinté vert (Lat / AR)

Optionnel

affichage pour niveau d'eau (essuie-vitre)

Alarme antivol avec Protection d'habitacle

Appuie-têtes AV sécurité optimisée

batterie HT Finition/Version : Module de cellules B

Caméra aide au recul

chauffage additionnel électrique

Climatisation Climatronic 2 zones

Console centrale variable(s), cerclages échangeable

Cuvettes de poignées de portes Ext. éclairé(e)

câble de recharge avec connecteur type 2 ("Mode" 3, 32 A)

câble de recharge avec prise Schuko

Dispositif antivol pour Roues (écrous antivol)

Disques de frein AV (358 mm x 30 mm)

dossier AR deux parties avec Accoudoir central et trappe de chargement

Enjoliveur de pavillon noir(e) mat

Equipement Int. Éléments de commandes et Encadrement Instruments noir(e)

Essuie-vitres avec Capteur de pluie

Fluide réfrigérant R 1234 YF

Fonction de navigation Discover pro compr. Streaming & Internet (Ecran tactile couleur)

Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)

Interface multimédia 2 x USB (type C) AV et 2 x prise de charge USB (type C) Console centrale AR (45 W)

Jantes alliage léger 8x19 (Hamar, noir(e), poli)

Kit de réparation des pneumatiques

LED Bande lumineuse entre projecteur et Cuvettes de poignées de portes Ext. éclairé(e)

Pack Assistance

aide au stationnement AR avec Caméra aide au recul

système PRE-SAFE

Pack Confort

Pare-brise verre feuilleté, sans fil chauffant(e)/dégivrant(e), athermique

Siège chauffant AV

Volant de direction chauffant(e)/dégivrant(e) (Cuir) avec multifonctions

Pack infotainment

Téléphone portable interface Comfort avec fonction de charge sans câble

Exclusive Intérieur

Sellerie : Tissu / Microfibre ArtVelours

Sièges AV réglable(s) en hauteur

éclairage ambiant (30 couleurs)

Puissance de charge batterie HT 125 kW (Courant continu DC)

Site de production: Allemagne (Emden)

Surtapis Textile

Zone climatique : Zones climatiques tempérées

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
13/10/2026

Date de validation de l'inspection
14/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Capot / -	Dépôt chimique	Lustrage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





002	Entrée de porte / Avant Gauche	Rayure	Acceptable



003	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable



004	Entrée de porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable




005	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable



006	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable



007	Porte / Arrière Droit [1]	Rayure	Peinture







Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

008	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Smart repair



[1] + deukje aanvaardbaar

Éléments amovibles

- Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- Triangle
- Plage arrière
- Certificat de Conformité
- Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- Kit réparation pneumatique complet
- Trousse à pharmacie
- Recharge kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation
- Gilet de sécurité
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation volet propriétaire
- Sacoche cable de charge
- Double de clé

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	235/55/19 Été	3 mm
Avant Droit	HANKOOK	235/55/19 Été	3 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	255/50/19 Été	3 mm
Arrière Droit	HANKOOK	255/50/19 Été	3 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit




Odomètre



Navigation



Spare Tyre


Cable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Cable




Vin



Autre




Autre



Autre



Autre



Autre



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Entrée de porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Annexes : SOH Report



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.