DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNK5 S4179604	Erstzulassung	21.07.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OL 4697	Laufleistung	12 167 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	65423 Rüsselsheim Tor 55



Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Steinschlag
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Kotflügel
Position	Hinten links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**284,68€**