



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	**Athlon Germany KD**		
Berichtsnummer :	**0000000952011-DE949**	**Vertragsnummer :**	**12181905**
Amtl. Kennzeichen :	**AA-BA 1406**		

Fahrzeugdaten

Ford Kuga .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WF0FXXWPMHPL25645**	Laufleistung abgelesen:	**41438 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**07.07.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**21.10.2026 Muecke Atzenhain**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**856//6BTM**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6**
Getriebe Art:	**automatic**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**2488 ccm / 112 kW (152 PS)**	Antriebsart:	**-**
Lackfarbe:	**Blazer-Blau**	Lackart:	**Uni (2 Schicht)**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Leder/Stoff**
Serviceheft verfügbar:	**Ja**	Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**
Letzter Service km / am:	**21196 / 14.07.2025**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**225/65/R17/106 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**225/65/R17/106 5 mm**
2. Achse - links / Zust.		**225/65/R17/106 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**225/65/R17/106 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**225/65/R17/106 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**225/65/R17/106 4 mm**
2. Achse - links / Zust.		**225/65/R17/106 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**225/65/R17/106 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Serienausstattung

- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling (Silber)
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fußmatten Teppich
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - PowerShift ECVT
- Heckleuchten LED
- Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW)
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Körper 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lackierung Blazer-Blau
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2710 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder

• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Spezialausführung 2
• Sportsitze	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion

Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	• Befestigungspunkte für Trenngitter hinter 1.Sitzreihe
• Fahrassistenz-Paket	• Technologie-Paket
• Wendematte Gepäckraum	• Winter-Paket 2

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
3.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer
4.	Felge Vorne - Links	Kratzer
5.	Motorhaube	Umweltschaden
6.	Tür Vorne - Links	Rost
7.	Tür Vorne - Links	Kratzer
8.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
9.	Tür Hinten - Links	Kratzer
10.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
11.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
12.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
13.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
14.	Heckklappe	Kratzer
15.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
16.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
17.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

18.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
	Karosserie innen	
	Bauteil	**Schaden**
19.	Innenraum	Verschmutzt (mittel)
20.	Sitz - Hinten - Links: Kissen	Gebrauchsspuren
	Sonstiges	
	Bauteil	**Schaden**
21.	Bordbuch	Fehlt
22.	Wartung	Fehlt
23.	Türgriff Vorne Links	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



Innen


Kofferraum



Kilometerstand


Felgen


Motorraum


Schlüssel

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung




1. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich




2. Stoßfänger Vorne
Kratzer



3. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer



3. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer



4. Felge Vorne - Links
Kratzer



5. Motorhaube
Umweltschaden



5. Motorhaube
Umweltschaden

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



6. Tür Vorne - Links
Rost



7. Tür Vorne - Links
Kratzer




8. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



9. Tür Hinten - Links
Kratzer




9. Tür Hinten - Links
Kratzer



9. Tür Hinten - Links
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



10. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer



10. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer



11. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer



11. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer



12. Stoßfänger Hinten
Kratzer



12. Stoßfänger Hinten
Kratzer


Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



12. Stoßfänger Hinten
Kratzer



13. Stoßfänger Hinten
Kratzer



13. Stoßfänger Hinten
Kratzer



13. Stoßfänger Hinten
Kratzer



14. Heckklappe
Kratzer



14. Heckklappe
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



15. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer




15. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



16. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



16. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



16. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



16. Tür Hinten - Rechts
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter




16. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



16. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



17. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



18. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



18. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



18. Tür Vorne - Rechts
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



19. Innenraum
Verschmutzt (mittel)



19. Innenraum
Verschmutzt (mittel)



19. Innenraum
Verschmutzt (mittel)



19. Innenraum
Verschmutzt (mittel)



19. Innenraum
Verschmutzt (mittel)



19. Innenraum
Verschmutzt (mittel)

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



19. Innenraum
Verschmutzt (mittel)



19. Innenraum
Verschmutzt (mittel)



19. Innenraum
Verschmutzt (mittel)



19. Innenraum
Verschmutzt (mittel)



19. Innenraum
Verschmutzt (mittel)



19. Innenraum
Verschmutzt (mittel)

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



20. Sitz - Hinten - Links: Kissen
Gebrauchsspuren



23. Türgriff Vorne Links
Kratzer