GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

# Zustandsbericht







| Vorgang | |
|---|---|
| **Fahrzeughalter** | Allane SE |
| **Ihr Auftrag vom** | 23.09.2026 durch Allane SE |
| **Besichtigungsort** | 36460 Krayenberggemeinde / Bad Salzu, Planstraße D1 |
| **Besichtigungsdatum** | 29.09.2026 |
| **Referenznummern** | 0031267909 - 0068272079 |

| Fahrzeugdaten / Technische Daten | | | |
|---|---|---|---|
| **Kennzeichen** | **F-SE 3008E** | **Fzg.-Ident.-Nummer** | **KNACC81GFN5147869** |
| **Fabrikat** | Kia | **1. Zulassung** | 12.05.2022 |
| **Typ** | e-Niro | **Fahrzeugart** | PKW |
| **Getriebe / Gänge** | Automatik / keine Angabe | **Farbe** | Schneeweiß - Uni |
| **Laufleistung abgelesen** | 70.570 km | **Sitzplätze** | 5 |
| **Achsen / angetrieben** | 2 / 1 | **Aufbau** | Kombilimousine, 5 Türer |
| **Anzahl Besitzer** | keine Angabe | **nächste HU** | keine Angabe |
| **Motorart** | Elektromotor(en) / Elektro | **Batteriekapazität** | |
| **Dauerleistung** | | **Max. Leistung** | |
| **Ladestecker** | | | |
| **Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.** | | | |

| Montierte Räder: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Position** | **Reifenart** | **Felgenart** | **Hersteller** | **Dimension** | **Profiltiefe** |
| vorn links | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Michelin | 215/55 R17 94W | 3 mm |
| vorn rechts | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Michelin | 215/55 R17 94W | 3 mm |
| hinten rechts | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Michelin | 215/55 R17 94W | 4 mm |
| hinten links | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Michelin | 215/55 R17 94W | 4 mm |
| Reservebereifung: ohne | | | | | |
| **Beiliegende Räder:** | | | | | |
| **Position** | **Reifenart** | **Felgenart** | **Hersteller** | **Dimension** | **Profiltiefe** |
| Rad 1 | Winterreifen | Leichtmetallrad | Continental | 215/55 R17 98V | 4 mm |
| Rad 2 | Winterreifen | Leichtmetallrad | Continental | 215/55 R17 98V | 4 mm |
| Rad 3 | Winterreifen | Leichtmetallrad | Continental | 215/55 R17 98V | 5 mm |
| Rad 4 | Winterreifen | Leichtmetallrad | Continental | 215/55 R17 98V | 5 mm |

| Allgemeines / Zustand | |
|---|---|
| ✓ Serviceheft vorhanden | |
| Kundendienst laut Serviceheft am 16.03.2026 bei km 59.181. | |

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

| Vorschaden | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---|---|---|
| Keine festgestellt. | | |

**Anmerkungen**

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Sonderausstattung

- ✓ Ladekabel Typ-2 auf Typ-2-Stecker (32 A), 3-phasig
- ✓ Stoff/Leder Kombination
- ✓ Anhängekupplung abnehmbar
- ✓ Winterkompletträder
- ✓ Schneeweiß
- ✓ Upgrade: On-Board-Charger (3-Phasen)
- ✓ Ladekabel Typ2 auf Typ


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Zustand / Beschädigungen

**Seite links**

Spiegelgehäuse links Rahmen, beschädigt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Spiegelgehäuse links Blinker, beschädigt (Bild 13, Bild 14)

**Seite rechts**

Tür hinten rechts, beschädigt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

**Heck**

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

**Reifen, Felgen, Radkappen**

LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

**Exterieur**

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt

**Sonstiges**

HU (Hauptunters.) BEV (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

## Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 26 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 01.10.2026



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 1.




Bild 2.



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

## Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 7.



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 8.


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

## Fotoanlage




Bild 11.




Bild 12.

## Fotoanlage




Bild 13. Spiegelgehäuse links, Blinker, beschädigt, ersetzen




Bild 14. Spiegelgehäuse links, Blinker, beschädigt, ersetzen



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage





Bild 15. Spiegelgehäuse links, Rahmen, beschädigt, ersetzen




Bild 16. Spiegelgehäuse links, Rahmen, beschädigt, ersetzen


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 17. Spiegelgehäuse links, Rahmen, beschädigt, ersetzen




Bild 18. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage



Bild 21. Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 22. Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage




Bild 23. Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 24. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 25. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

## Fotoanlage




Bild 26. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

allane mobility group

22346/24802

**Standplatz:**

29.10.2026

# Fahrzeugbeschreibung

| | |
|---|---|
| **Fahrzeug:** | **KIA e-Niro 150kW Vision Schrägheckklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amtliches Kennzeichen: | F -SE 3008E | Fahrgestell-Nummer: | KNACC81GFN5147869 |
| Vertrags-Nummer: | 68272079 | Erstzulassung: | 12.05.2022 |
| Internes KZ: | 15023222 | Kilometer-Stand: | 70569 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

**Ausstattung:**

## KIA e-Niro 150kW Vision Schrägheckklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Schneeweiß | Polsterung: Stoff/Leder Kombination | Telefontyp:

| | |
|---|---|
| **Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** | **35.957,98** |

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

| | |
|---|---|
| Ladekabel Typ-2 auf Typ-2-Stecker (32 A), 3-phasig | 0,00 |
| Schneeweiß | 0,00 |
| Stoff/Leder Kombination | 0,00 |
| Upgrade: On-Board-Charger (3-Phasen) | 420,17 |
| Anhängekupplung abnehmbar | 923,53 |
| Ladekabel Typ2 auf Typ2 | 340,98 |
| Winterkompletträder 4Fleet | 0,00 |

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

| | |
|---|---|
| Anhängekupplung abnehmbar | 923,53 |
| Ladekabel Typ2 auf Typ2 | 340,98 |
| Winterkompletträder 4Fleet | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** | **37.642,66** |
| **Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** | **44.794,77** |
| Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) | 44.794,77 |

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | KIA e-Niro 150kW Vision Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch  Automatik | | |
| Modelljahr: | 2022 | | |
| kW / PS: | 150 / 204 | Hubraum: | 0 |
| Getriebe: | Automatik | Anzahl Gänge: | 1 |
| Emissionsgruppe: | | CO2 (g/km): | 0 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000 | Tankinhalt: | 0 |
| Max. Km/h: | 167 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 7,800 |
| Leergewicht (kg): | 1812 | zul. Gewicht (kg): | 2230 |

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** **68272079**
Amtliches Kennzeichen: F -SE 3008E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**KIA e-Niro 150kW Vision Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| *Datum* | *SNR* | *Verursacher* | *Beschädigung* | *Reparatur erfolgt ** | *Gutachten vorhanden ** |
|---|---|---|---|---|---|

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

# Wartungsreport

**Vertrags-Nummer:** **68272079**
Amtliches Kennzeichen: F -SE 3008E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**KIA e-Niro 150kW Vision Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| *Datum* | *Km-Stand* | *Art der Wartung* |
|---|---|---|
| 13.05.2024 | 19607 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 13.05.2024 | 19607 | Wartungszusatzumfänge |
| 02.06.2025 | 39479 | Wartungszusatzumfänge |
| 03.06.2025 | 39479 | TÜV/AU (MwSt-frei) |
| 30.04.2026 | 59181 | Wartungszusatzumfänge |
| 30.04.2026 | 59181 | Bremsflüssigkeitswechsel |

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer