DEKRA-Nr: 0578 / 033833 / 2026 / B080438002082 vom 07.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Station Bewertungszentrum
Ronsdorfer Str. 20
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 / 8796390
Fax 0211 / 87963929
E-Mail bewertungszentrum@dekra.com

Ansprechpartner:
Kevin Peters
Tel. direkt 0211879639-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **MG MB812E** **FIN** **TMAK281HFPJ071655**

Vertragsnummer	20553173
Auftragsnummer	ELSRM006710
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	28.09.2026, elektronisch
Besichtigung	07.10.2026 DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**11.806,72 EUR**	**14.050,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**13.907,56 EUR**	**16.550,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.09.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.10.2026 durch Herrn Kevin Peters bei DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne rechts bis 160µm, Türe vorne rechts bis 160µm, Türe hinten rechts bis 170µm
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Bewertungszeitpunkt lag keine Ausstattungsliste vor. Abweichungen in der Ausstattung möglich.
Das Elektroautoladegerät mit Ladekabel lag zum Bewertungszeitpunkt im Fahrzeug.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Martina Beckers, Gartenkamp 81, 41169 Mönchengladbach
Kennzeichen	MG MB812E
Tag der Erstzulassung	11.10.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	OSE / KONA EV Trend
Aufbauart	Mehrzweckfahrzeug
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281HFPJ071655
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Stufenlos
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	58.543 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S /O	6 mm
	rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S /O	6 mm
2	links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S /O	6 mm
	rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S /O	6 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

AVAS - Künstliches Motorgeräusch, Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Fußraumbeleuchtung (vorne), Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ASCC), Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Ladekabel ICCB, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifuntionslederlenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Paket: Effizienz, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhaltewarnsystem, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe,

Voll- LED-Projektionsscheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic-Lackierung

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 20.11.2025 bei Kilometerstand 43.786.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Kotflügelblende vorne rechts Kratzer + lose, smart repair (Bild 7, 8);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne Kratzer, ; Türe vorne rechts Kratzer + Delle, ; Einstieg vorne rechts, hinten rechts, vorne links Kratzer, ; Innenraum Gebrauchsspuren.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Kevin Peters

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0578 / 033833 / 2026 / B080438002082 vom 07.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Station Bewertungszentrum
Ronsdorfer Str. 20
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 / 8796390
Fax 0211 / 87963929
E-Mail bewertungszentrum@dekra.com

Ansprechpartner:
Kevin Peters
Tel. direkt 0211879639-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **MG MB812E** **FIN** **TMAK281HFPJ071655**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605354
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	28.09.2026, elektronisch.
Besichtigung	07.10.2026, durch Herrn Kevin Peters bei DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	07.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 20553173 Auftragsnummer ELSRM006710 Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Kotflügel vorne rechts bis 160µm, Türe vorne rechts bis 160µm, Türe hinten rechts bis 170µm
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Zum Bewertungszeitpunkt lag keine Ausstattungsliste vor. Abweichungen in der Ausstattung möglich.
Das Elektroautoladegerät mit Ladekabel lag zum Bewertungszeitpunkt im Fahrzeug.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.10.2022	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	KONA EV Trend	Aufbauart	Mehrzweckfahrzeug
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281HFPJ071655	HSN / TSN	1349 / AFI
Schlüssel-Nr.	40345195	Km-Stand abgelesen	58543
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	26	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Stufenlos	Felgen	Leichtmetall

DEKRA-Nr: 0578 / 033833 / 2026 / B080438002082 vom 07.10.2026

Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S /O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S /O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S /O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	40.500 EUR	Fz. Notierung	**16.050 EUR**
Fz. Grundwert: (49 Mon): MK			**16.902 EUR**

Serienausstattung

Serie: AVAS - Künstliches Motorgeräusch, Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Fußraumbeleuchtung (vorne), Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ASCC), Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Ladekabel ICCB, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifuntionslederlenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Paket: Effizienz, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhaltewarnsystem, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe, Voll- LED-Projektionsscheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Metallic-Lackierung	4	600*		110

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK **110 EUR**

Zwischenwert 1 17.012 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 20.11.2025 bei Kilometerstand 43.786

Km-Korrektur

Km = 58543 Kateg.: 32 = 56200 Diff. = -2343
BZ2K = -0.472862 (AS = 0.527961 BS = -0.0052) **-80 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Kotflügelblende vorne rechts Kratzer + lose, smart repair (Bild 7, 8)	150	voll	-150	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**150**			**-150 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Kratzer,
Türe vorne rechts Kratzer + Delle,
Einstieg vorne rechts, hinten rechts, vorne links Kratzer,
Innenraum Gebrauchsspuren

Zwischenwert 2 16.782 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-224 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				536 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	SO	-44 EUR
	vorne rechts	6 mm	SO	-44 EUR
	hinten links	6 mm	SO	-44 EUR
	hinten rechts	6 mm	SO	-44 EUR

Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat **136 EUR**

Zwischenwert 3 16.918 EUR

Zwischenwert 4	16.918 EUR

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)	**-350 EUR**

Rechn. Ergebnis: EK= 14.066,00 EUR WD= 2.498,00 EUR VK= 16.564,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**11.806,72 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.243,28 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**14.050,00 EUR**
Verkaufswert	ohne MwSt.	**13.907,56 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.642,44 EUR**
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	**16.550,00 EUR**

Der Sachverständige
Kevin Peters

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Kotflügelblende vorne rechts Kratzer + lose



Bild 8 : Kotflügelblende vorne rechts Kratzer + lose