TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Besichtigungsdatum: 18.09.2026
Protokollnummer: 48022631
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Fabian Rose

WVWZZZCDZNW506671

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	117.678 km
Hersteller	Volkswagen	**Restlauf bis Service**	285 Tag(e)
Typ/Modell	GOLF	**HU (Bericht lag vor)**	08/2028
Vehicle Identification number	WVWZZZCDZNW506671	**Leistung**	85 kW
Hubraum	1.968 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	13.09.2021	**Polster/Farbe**	Stoff / Grau
Letzte Wartung	08/2026, 115.228 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern
3	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Schweller links	Schweller - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren
5	Schweller rechts	Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	Tür hinten links	Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - lackieren
8	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug
3	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - Kratzer - kein Abzug
4	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
5	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
6	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite links, fachgerecht repariert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt
2	Tür hinten links, nicht fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91V	Continental	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91H	Continental	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Besichtigungsdatum:	18.09.2026
Protokollnummer:	**48022631**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Fabian Rose

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	GOLF	**Laufleistung (abgelesen)**	117.678 km
Vehicle Identification number	WVWZZZCDZNW506671	**Erstzulassung**	13.09.2021

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Besichtigungsdatum:	18.09.2026
Protokollnummer:	**48022631**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Fabian Rose

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Besichtigungsdatum:	18.09.2026
Protokollnummer:	**48022631**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Fabian Rose




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Besichtigungsdatum:	18.09.2026
Protokollnummer:	**48022631**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Fabian Rose

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratz… verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratz… verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratz… verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Schweller links: Schweller - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Schweller links: Schweller - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Schweller links: Schweller - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Schweller links: Schweller - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren

046CC0114964
www.PS-Team.de
SEP. 2021

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

im Auftrag

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	CDV
	Variante:	ACDTRDX0
	Version:	FM6FM6C9002N4BIS0N1VL1AVR2AIM
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	GOLF
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37WZ_A2_0583-WVW-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-5Q0_0V_0300_000-WVW-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-VWx-715W_CD_DTRD_FM6_0_A_1_0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-MQ281_6F_19_008-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00239_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	----------
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volkswagen AG Berliner Ring 2 DE-38440 Wolfsburg
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Motorraum rechts
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WVWZZZCDZNW506671
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2021-08-25

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2007/46*2180*05 , erteilt am 2021-05-28
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-08-25
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg 2021-08-25
ppa.

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

V0541NA5C
V0RELNA5

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 20450 R11 ZBT II wurde erstellt WVWZZZCDZNW506671 HSN:0603
CNM0041820riginal KWV1671832021 000174 00000000 00125

---

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	133	----	----	5.0	----	----
Außerorts	84	----	----	3.2	----	----
Kombiniert	102	----	----	3.9	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------
Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: 1.74
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	167	----	----	6.4	----	----
Mittel	117	----	----	4.5	----	----
Hoch	102	----	----	3.9	----	----
Extra hoch	120	----	----	4.6	----	----
Kombiniert	120	----	----	4.6	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1549##NO.30: A2 max 1519###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+25 kg## NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91H#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 91H#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 94V XL#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET51;##225/45 R17 91W#7,5JX17 ET51;##205/55 R16 91H M+S#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET46;##205/50 R17 93H XL M+S#6,5JX17 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET51;##

Volkswagen AG

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	---------- ----------
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2669
4.1.	Achsabstand [mm]:	2669
5.	Länge [mm]:	4635
6.	Breite [mm]:	1789
7.	Höhe [mm]:	1469
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1446
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1497
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2000
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1030 / 1020
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3500
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1500
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	720
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	*DTR??????*
22.	Arbeitsweise:	Selbstzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm^3]:	1968
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	85.00 bei 2750
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	Handschaltung								
	Gang:	1	2	3	4	5	6	-----	-----	-----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	3.750	1.952	1.200	0.878	0.711	0.604	------	------	------
28 1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	------	------	------
	Gesamtübersetzung:	------	------	------	------	------	------	------	------	------

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	202
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1533 / 1503
35	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET48 / A / C1
	Achse 2:	205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET48 / A / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	70.10 bei 2375
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	69.00
47	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47 1.1.	Prüfmasse [kg]:	1576
47 1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	---------

47 1.3.	Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
		70.6	0.956	0.02505

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	19.8	--------	--------	42.6	55.1	--------	0.5300	0.77E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	0.500	
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	359385
Hersteller	VW
Model	Golf
Variante	Life 2.0 TDI
Listenpreis	28.151,26
VIN	WVWZZZCDZNW506671
Erstzulassungsdatum	13.9.2021
Kennzeichen	MTK-R 8141

Schadensfälle der int. Belegnummer: 359385 05.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023111613	02.07.2023	| Fahrerseite Tür hinten	
2023113692	02.07.2023	| sonstige Schadenkosten	
2024107648	10.03.2024	| Windschutzscheibe gerissen	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn