DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS7 SW055885	Erstzulassung	26.08.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	RÜD-V2933	Laufleistung	18 471 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Sandmann Lähden




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Induktionsladeschale	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓

Reifen



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2

Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

3

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten links
Beschreibung	Polieren
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Dach
Position	Mitte
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

Sonstiges

8

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-