

TOYOTA YARIS HYBRIDE AFFAIRES

-

Immatriculation	**FK-023-KX**
VIN	**VNKKD3D340A615378**
Kilométrage	**88 110 km**
Première immatriculation	**27/09/2019**
Couleur carrosserie	**Blanc**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**TEA LE MEUX**	Date de l'inspection	**22/10/2026 10:02:42**
Adresse d'inspection	**Rue du Bois Barbier 60880 Le Meux**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**TOYOTA**	Type de carrosserie	**Berline**
Modèle	**YARIS HYBRIDE AFFAIRES**	Nbre portes	**5**
VIN	**VNKKD3D340A615378**	Nbre sièges	**2**
Première immatriculation	**27/09/2019**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**88 110 km**	Couleur intérieur	**Gris Foncé**
Catégorie	**Vehicule société**	Couleur carrosserie	**Blanc**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Nbre clés total	**2**	Certificat immatriculation (original)	**Non**
Nbre clés télécommandes	**2**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**

OPTIONS

Batterie fonctionnante	**Oui**	Camera de recul	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Cache bagages	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Cric	**Oui**
Niveau carburant	**50**	Compresseur	**Oui**
GPS	**Oui**	Kit réparation	**Oui**
Stockage GPS	**HD**	Nature de peinture	**Opaque**
Stockage GPS	**Oui**		


PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	4,9 mm	Michelin	175/65 R 15 88 H	Eté	Tôle	Non
Avant	Droite	4,6 mm	Michelin	175/65 R 15 88 H	Eté	Tôle	Non
Arrière	Gauche	4,8 mm	Dunlop	175/65 R 15 84 H	Eté	Tôle	Non
Arrière	Droite	4,4 mm	Dunlop	175/65 R 15 84 H	Eté	Tôle	Non

DOMMAGES






Aile ARD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





Porte ARD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**



Porte AVD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





Pare-chocs AR

Type de dommage	**Déformé / Forcé**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**










Aile AVD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**









Intérieur


Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**







Moulure porte AVG

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Balai d'essuie-glace AR

Type de dommage	**Endommagé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Pare-chocs AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Pare-chocs AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

PHOTOS COMMERCIALES





