Inspection Report

Vehicle info

Make	MINI	Gearbox	Automatic
Model	MINI 32,6kWh Aut. (F56)	Fuel type	Electric
Mileage	60,200	kW	135
VIN	WMW11DJ0302T31454	cc	0
First registration date	9/27/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	9/1/2026

Maintenance date	Mileage
9/24/2025	55,325 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
3 | Wing RL	Dent(s)	Paintless dent repair
5 | Brake fluid	Maintenance	Replace
7 | Door FR	Dent(s)	Paintless dent repair
8 | Bumper R	Scratch(es)	Paint
9 | Protection plate M	Scratch(es)	No repair

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute

Missing Parts




Part	Damage type	Repair mode
2 | Ignition key	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
4 | Door FL	Scratch(es)	No repair
6 | Bonnet	Paint measurement	No repair

Damages

Exterior


3 | Wing RL

Damage type	**Dent(s)**
Repair mode	**Paintless dent repair**
Cause	**Use/wear**



5 | Brake fluid


Damage type	**Maintenance**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**


7 | Door FR

Damage type	**Dent(s)**
Repair mode	**Paintless dent repair**
Cause	**Use/wear**

Comments: + Lackmessung


8 | Bumper R

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Paint**
Cause	**Use/wear**











9 | Protection plate M

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Interior



1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear


Missing Parts




2 | Ignition key

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages





4 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



6 | Bonnet

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	1
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	3	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	195/55 R 16 87 W	Hankook	3.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	195/55 R 16 87 W	Hankook	3.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	195/55 R 16 87 W	Hankook	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	195/55 R 16 87 W	Hankook	4.0 mm

Commercial photos













SERVICEBEDARF
Service Historie
Bremsflüssigkeit
Fahrzeug-Check
Fahrzeuguntersuchung


Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 02/11/2026
96%
Gesundheitszustand (SOH)*
Mini Cooper SE
VIN : WMW11DJ0302T31454
Kilometerstand : 60.199 km
Konsultieren Sie das Moba-Zertifikat, indem Sie diesen QR-Code scannen
Mehr erfahren über www.get-moba.com
CARA


















































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMW11DJ0302T31454





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

16" Leichtmetallräder Revolite Spoke	16" Leichtmetallräder Victory Spoke black	2-Zonen-Klimaautomatik
3-Speichen	3. Bremsleuchte	4 Sitzplätze
4 Verzurrösen	Ablage in der Mittelkonsole,	Ablagefach vor den Getränkehaltern
Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket	AC-Laden Professional
AGM-Batterie 50 Ah	Airbags	Akustischer Fussgängerschutz
Akustischer Fußgängerschutz	Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht
Anti-Blockier-System (ABS)	außen an der Unterkante aller Scheiben in Edelstahl umlaufend	Aussenspiegel Anklappfunktion
Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Außenspiegelkappen in Wagenfarbe	Außenspiegelpaket
Ausstattungspaket Pepper (Cooper SE)	Battery Certificate	Beifahrersitz-Höhenverstellung
Blinkleuchten weiss	Bordcomputer	Bordliteratur deutsch
Bremsanlage	Chromumfänge Exterieur	Chromumfänge Interieur
Classic Trim	Connected Drive Services	Crash-Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dach und Spiegelkappen schwarz
Dachhimmel	DC-Schnellladen	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen,	Driving Assistant	Dynamische Bremsleuchten
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamische Traktions Control (DTC)	eDrive Dienste	Einstiegsleisten
elektrisch unterstützt	Elektrisches Fahren	elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger
Elektromotor	elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen	Elektronische Wegfahrsperre
Entfall Car-Sharing-Modul	Entfall Modellschriftzug	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrdynamische Regelsysteme	Fensterheber elektrisch	fixieren im geöffneten Zustand
Flexible CarSharing Preparation	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Garantie 2 Jahre	Gasdruckdämpfer unterstützen beim Öffnen	Gepäckraum
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter
Heckklappe	Heckklappengriff in Schwarz Hochglanz	Heckscheibenheizung
Heckspoiler	Hochvoltbatterie	Höhenverstellung Beifahrersitz
Hutze in der Motorhaube integriert	im Gepäckraum	in Dachfarbe lackiert
in LED-Technik am Heckscheibenrand oben	in Scheinwerfern und Sidescuttles	in Tiefe und Höhe stufenlos
in Wagenfarbe	inkl. Keyless-Go	Innenbeleuchtung,
Innenspiegel automatisch abblendend	Interieur Oberfläche Piano Black	Interieuroberfläche Piano Black
Isofix-System	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX Beifahrersitz,	Kindersitzbefestigung ISOFIX,	Klimaautomatik
Komforteinstieg	Kopfstützen für alle Sitzplätze	Kühlergrill
Ladeklappe	Lautsprecher	LED-Scheinwerfer
Lenksäulenverstellung	Lenkung	Lichtpaket
Markenlogo MINI	mechanisch	Metallic-Lackierung Moonwalk Grey
MINI Connected	MINI Driving Modes	MINI LM Rad Victory Spoke schwarz
MINI Navigationssystem	modellabhängig beschriftet in Metalloptik	Modellschriftzug
Modellschriftzug Entfall	Moonwalk Grey	Motorisierungsbezeichnung auf rechter Seite Heckklappe in Chr
Multifunktion für Lenkrad	Multifunktionales Instrumentendisplay	Nebelschlussleuchte
Pack Premium	Park Distance Control (PDC) hinten	Park Distance Control hinten (PDC)

Performance Control	Personal Profile	Polsterung Stoff-/Leatherettekombination Black Pearl Carbon Black/Carbon Black
Radio MINI Visual Boost	Radschraubensicherung	Real Time Traffic Information
Real-Time Traffic Information	Regensensor	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Rekuperations-Toggle	Remote Services
Rücksitzlehne	Scheibenwischer für Heckscheibe	Schließsystem mit Zentralverriegelung,
Schnellladen Gleichstrom	Schweller / Stoßfängerkante / Radhausabdeckung "Black Band"	Serienfahrwerk
Side Scuttles mit integriertem Fahrtrichtungsanzeiger schwarz mit Chrom und S- Badge	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitzverstellung	Smartphone-Integration	SPIEGELKAPPEN GELB
Sport-Lederlenkrad	Sport-Lederlenkrad Airbag	Sportsitz
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch	Standard-Ladekabel
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Stoff Polster
Teleservices	umklappbar und 60:40 teilbar	vorn
vorn und hinten	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Wärmepumpe
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	Weiße Blinkleuchten
Werkzeugsatz	Zierleisten	zwei vorn in der Mittelkonsole und einer hinten in der Mittelkons

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN