



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000950116-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**F-EF 540**
Referenznummer:	**31276519**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (MX5)(07.2024->) 1.6 T-GDI Hybrid 158 kW 4WD Blackline

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KMHP58119SU045306**	Laufleistung abgelesen:	**84170 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**06.09.2024 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**09.10.2026 60314 Frankfurt**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Hybr.Benzin/Elektro**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1598 ccm / 158 kW (215 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**Abyss Black / MIC**
Lackart:	**Perleffekt**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**09.2027 / 09.2027**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**30118 / 06.08.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Kumho**	**255/45/R20/-- 3 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Kumho**	**255/45/R20/-- 3 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Kumho**	**255/45/R20/-- 3 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Kumho**	**255/45/R20/-- 3 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 11 Lautsprecher
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Oberschale Wagenfarbe
- Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Wildleder-Optik
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe seitlich
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (In Cabin Camera, ICC)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent Fahrtrichtung (FCA-LS)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent Gegenverkehr (FCA-LO)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe

- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts(PCA-R)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontscheibe wärmedämmend
- Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in schwarz (Hochglanz)
- Gepäck-/Laderaumleuchte LED
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Hybrid
- Induktionsladeschale für Smartphone (Dual)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel, digital mit Smart View (DCM)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kamerasystem Around View
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektr. Wette gehört
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital mit Panorama-Display (Curved)
- Komfort-Paket
- Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, 4-fach
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) 4-Speichen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- LM-Felgen 8,5x20 (Vielspeichen, Schwarz)
- Luftdüsen hinten

- Memoryfunktion für Sitz vorn links
- Motor 1,6 l – 118 kW (System: 158 kW) T-GDI-Hybrid
- Niveauregulierung der Hinterachse
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion
- Sitzheizung hinten
- Smart-Key
- Sonderlackierung Terrakotta-Orange
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose 230V
- Subwoofer
- Technik-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach (beidseitig bedienbar)
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Projektor-Scheinwerfer LED
- Radstand Standard
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Online Update OTA (Over The Air)
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links mit Relax-Funktion
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System Bose
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Sterilisationsfach (UV-C)
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- USB-Anschluss (Typ C)
- Verglasung Akustikglas
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	**Sitzheizung:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Lackieren
3.	Motorhaube	Verdellt	Sanft Instandsetzen

4.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Heckklappe	Kratzer	Smart Repair
6.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts

Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts

Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Verdellt - Sanft Instandsetzen



3. Motorhaube
Verdellt - Sanft Instandsetzen



4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



5. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid Blackline 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	F -EF 0540	Fahrgestell-Nummer:	KMHP58119SU045306
Vertrags-Nummer:	49118088	Erstzulassung:	06.09.2024
Internes KZ:	15183826	Kilometer-Stand:	84170

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid Blackline 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-

Lackierung: Abyss Black Mineraleffekt | Polsterung: Nappa-Ledersitze Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**53.739,50**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Abyss Black Mineraleffekt	0,00
Glas-Schiebedach	1.008,40
Mineraleffekt-Lackierung	663,87
Nappa-Ledersitze Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**55.411,77**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**65.940,01**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	65.940,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid Blackline 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	158 / 215	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	165
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,300	Tankinhalt:	67
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,800
Leergewicht (kg):	1985	zul. Gewicht (kg):	2650

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **49118088**
Amtliches Kennzeichen: F -EF 0540

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid Blackline 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
15.11.2025	9059972503	Fremdverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Stossstange vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Radlauf vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
04.05.2025	9059942721	Fremdverschulden	Stossstange hinten mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **49118088**
Amtliches Kennzeichen: F -EF 0540

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid Blackline 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer