Historial del Vehiculo -5809-MVL

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
5809-MVL	03/01/2025	3045	MAN	ANUAL 1	GTTG0600 - RELLENAR ACEITE MOTOR
5809-MVL	03/01/2025	3045	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
5809-MVL	03/01/2025	3045	MAN	ANUAL 1	GEN06 - ACEITE MOTOR
5809-MVL	07/02/2026	28486	MAN	ANUAL 1	01090000 - SERV INSPECCIÓN 180000 KM
5809-MVL	07/02/2026	28486	MAN	ANUAL 1	05L115562A - FILTRO ACEITE
5809-MVL	07/02/2026	28486	MAN	ANUAL 1	GEN07 - ACEITE MOTOR
5809-MVL	07/02/2026	28486	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
5809-MVL	07/02/2026	28486	MAN	ANUAL 1	N 90813202 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
5809-MVL	07/02/2026	28486	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 30000KM
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	5Q0819669 - FILTRO ANTIPOLEN
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO ANTIPOLEN
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	01140000 - SUSTITUIR SERV INSPECCIÓN ACEITE
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	30010750 - PURGAR CIRCUITO EMBRAGUE
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - LÍQUIDO FRENOS
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	00W20-OEM-VW50900-D5 - ACEITE MOTOR
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN ACEITE
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	85181950 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	01400050 - SUSTITUIR LÍQUIDO FRENOS
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	N 90813202 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	05L115562A - FILTRO ACEITE
5809-MVL	07/09/2026	44069	MAN	ANUAL 1	DOT4-OEM-50114 - LÍQUIDO FRENOS

Informe de tasación



AUDI Q3 SPORTBACK

S LINE 35 TDI 110KW (150CV) S TRONIC

VIN	WAUZZZF32R1209425
Primera matriculación	1/10/2024
Kilometraje del vehículo	45.798 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/10/2026 12:24:22	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	AUDI	Primera matriculación	1/10/2024
Modelo	Q3 SPORTBACK	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WAUZZZF32R1209425	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Bridgestone	235/50 R 19 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Bridgestone	235/50 R 19 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Bridgestone	235/50 R 19 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Bridgestone	235/50 R 19 99 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior




1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control





2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Aceptable

Exterior




3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




4 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




5 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




6 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





7 | Moldura Parachoques Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




8 | Moldura Parachoques Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




9 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales





