
DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	WBA11EE09 05377613	Kilométrage	51 860 km	Energie	Essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	18/06/2025	Cylindrée	1499
Marque	BMW	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	X1F48-2015	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Blanc		



Autres informations techniques


Plage arrière	✔
Kit roue secours Complet	✖

Options / Equipements

Pneumatiques

Continental 225/55/18 Y Eté 3.0 mm

Continental 225/55/18 Y Eté 3.0 mm



Continental 225/55/18 Y Eté 5.0 mm

Continental 225/55/18 Y Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

5



Elément	Poignée de porte extérieure
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

6



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

7



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément	Poignée de porte extérieure
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Revêtement de bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

11



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

12



Elément	Kit roue secours Complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)