DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0V7D9ED6 R4155389	Erstzulassung	01.07.2024	Außenfarbe	Inconnu
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	MZ-BM 340	Laufleistung	24 532 km
Modell	CROSSLAND 1.2 DI Turbo 81kW Elegance Pak	Fahrzeugzustand	Reparierter Unfallschaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	Details unbekannt

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys AKB Kitzingen				



Lose Teile

Hutablage	✓
Antenne	✓
Nothilfekit Reserverad	✗


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Bridgestone 195/60/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Bridgestone 195/60/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm






Bridgestone 195/60/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm


Bridgestone 195/60/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	51,79€
Position	-	Reparaturkosten	14,00€	**Nettokosten**	**65,79€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	**Nettokosten**	**162,00€**
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	162,00€		
9		Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	**Nettokosten**	**88,00€**
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	60,00€		
				Pauschale	88,00€		

DEKRA Automotive Solutions

Sonstiges

10

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**165,75€**
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**481,54€**