TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Hanauer Landstr. 260 • 60314 Frankfurt

erstellt durch : Joachim Riedel
Handy : 0171 5269466
Datum : 25.06.2026

Porsche Approved & Service
Zentrum Frankfurt West
Otto Glöckler Sportwagen GmbH
Wilhelm-Fay-Str. 27
65936 Frankfurt am Main

Gutachten

0488R-R446

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff	: Rücknahme HH WZ 8470
Ihr Zeichen	: Fr. Kötter
Fahrzeughalter	: EMobG Service Germany GmbH Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg
Amtliches Kennzeichen	: HH WZ 8470
Auftrag vom / durch	: 23.06.2026 / Fr. Kötter, telef.
Besichtigungsdatum	: 24.06.2026
Besichtigungsort	: Porsche Approved & Service Zentrum Frankfurt West Otto Glöckler Sportwagen GmbH Wilhelm-Fay-Str. 27, 65936 Frankfurt am Main
Besichtigt durch	: Kfz.-Techniker Joachim Riedel
Anwesend	: keiner

Bewertungsergebnis:

Reparaturkosten ohne Umsatzsteuer	**EUR**	**6.875,00**
Umsatzsteuer	**EUR**	**1.306,25**
Reparaturkosten mit Umsatzsteuer	**EUR**	**8.181,25**
Minderwerte ohne Umsatzsteuer	**EUR**	**5.835,00**
Umsatzsteuer	**EUR**	**1.108,65**
Minderwerte mit Umsatzsteuer	**EUR**	**6.943,65**

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de


Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	:	HH WZ 8470
Fahrzeugart	:	Kombilimousine
Aufbauart	:	Kombilimousine, 5-türig
Fabrikat	:	PORSCHE
Typ / Untertyp	:	Cayenne / Cayenne Tiptronic S
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	WP1ZZZ9Y0SDA01086
Hubraum / Leistung	:	2995 ccm / 260 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	:	Otto G-KAT / 6-Zylinder / V-Motor
Abgascode	:	E6e
Plätze	:	5
KBA-Nr.:	:	0583ANS
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	:	2130 kg / 2835 kg / 705 kg
Länge / Breite / Höhe	:	4930 mm / 1983 mm / 1698 mm
Reifendimension vorn / hinten	:	255/55 R 20 110V / 295/45 R 20 114V
Reifenfabrikat	:	Hankook NCO
Reifenart	:	Winter-Reifen / Winter-Reifen
		
Profiltiefe in (mm)	:	
Radstand	:	2895 mm
Erstzulassung	:	01.08.2025
Letzte Zulassung	:	01.08.2025
Nächste HU / AU	:	08.2026 / 08.2026
Laufleistung abgelesen	:	21173 km
Laufleistung geschätzt	:	21173 km
Farbe	:	Cuarcita Grey metallic (M7Q)
Lackzustand	:	gut
Fahrzeugzustand	:	gut

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**



Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen HH WZ 8470 FIN WP1ZZZ9Y0SDA01086

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten ca. EUR (o.MwSt)	Minderwert ca. EUR (o.MwSt)
Anbauteile			
1	Radlaufverkleidungen hinten teilweise lose und Hebelspuren sichtbar - erneuern	1560,00	1325,00
2	Spoiler vorne verschrammt mit Materialabtrag - erneuern	2320,00	1970,00
3	Unterbodenverkleidung hinten links am Stoßfänger Halteleiste gerissen - erneuern	125,00	105,00
Verglasung/Beleuchtung			
4	Frontscheibe Steinschlag größer als 2 mm - erneuern	2650,00	2250,00
Sonstiges			
5	Wartung in 8900Km oder 200 Tage fällig		0,00
6	Im Flüssigkeitsbehäter befinden sich Blätter, ausbauen und reinigen	220,00	185,00
Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	6875,00	5835,00
19% MwSt		1306,25	1108,65
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)	8181,25	6943,65

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis ca. 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturaufwendungen vor.

Zusätzliche Ausstattung

Für das Fahrzeug war 1 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschäden

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten Vorschäden feststellbar.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**

Herrn Joachim Riedel.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Frankfurt, 25.06.2026

Joachim Riedel

Das Gutachten umfasst - 39 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**



Bild 1



Bild 2

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**



Bild 3



Bild 4

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 5



Bild 6

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 7



Bild 8

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**



Bild 9



Bild 10

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 11



Bild 12

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 13



Bild 14

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**



Bild 15



Bild 16

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**




Bild 17



Bild 18

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**



Bild 19



Bild 20

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 21 Spoiler vorne rechts verschrammt



Bild 22 Spoiler vorne rechts verschrammt

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 23 Unterbodenverkleidung hi. li. Halterung gerissen



Bild 24

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 25 Radlaufverkleidung hinten links lose




Bild 26 Radlaufverkleidung hinten links lose / Hebelspuren

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 27 Radlaufverkleidung hinten links lose / Hebelspuren




Bild 28 Radlaufverkleidung hinten rechts lose

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de




Bild 29 Hebelspuren an Radlaufverkleidung hinten links




Bild 30

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 31



Bild 32 Radlaufverkleidung Tür hi. re. Lackbeschädigungen

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 33 Siztlehnenbezug hinten Delle



Bild 34

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 35



Bild 36 Blätter in Wasserbehälter

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 37 Frontscheibe




Bild 38 Frontscheibe

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**



Bild 39



Bild 40

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 41



Bild 42

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 43



Bild 44

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 45



Bild 46

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**



Bild 47



Bild 48

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 49



Bild 50

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**



Bild 51



Bild 52

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**



Bild 53



Bild 54

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 55



Bild 56

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 57



Bild 58

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0488R-R446 **Datum: 25.06.2026**



Bild 59



Bild 60

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 61



Bild 62

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 63



Bild 64

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 65



Bild 66

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 67