TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Besichtigungsdatum: 04.09.2026
Protokollnummer: 47530561
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: A. zulic

W1N2476131W236324

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	79.797 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	0 km
Typ/Modell	GLB 200 d 4MATIC	**HU (abgelesen aus ZBI)**	06/2027
Fahrgestellnummer	W1N2476131W236324	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	25.07.2022	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links (Außen) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Karosserie	B-Säule links - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
6	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren
7	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Intervall 1Jahr/25000km - 1. 2. 3. Service) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n)
3	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer
4	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Besichtigungsdatum:	04.09.2026
Protokollnummer:	**47530561**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	A. zulic

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 104H	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R18 104H	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R18 98H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	215/60 R18 98H	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Besichtigungsdatum:	04.09.2026
Protokollnummer:	**47530561**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	A. zulic

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	GLB 200 d 4MATIC	**Laufleistung (abgelesen)**	79.797 km
Fahrgestellnummer	W1N2476131W236324	**Erstzulassung**	25.07.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Besichtigungsdatum:	04.09.2026
Protokollnummer:	**47530561**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	A. zulic

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Besichtigungsdatum:	04.09.2026
Protokollnummer:	**47530561**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	A. zulic


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Besichtigungsdatum:	04.09.2026
Protokollnummer:	**47530561**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	A. zulic



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links (Außen) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links (Außen) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links (Außen) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Karosserie: B-Säule links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Karosserie: B-Säule links - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Karosserie: B-Säule links - Delle(n) - sanft instandsetzen


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn


Besichtigungsdatum:	04.09.2026
Protokollnummer:	**47530561**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	A. zulic



Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Besichtigungsdatum:	04.09.2026
Protokollnummer:	**47530561**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	A. zulic



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade… instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade… instandsetzen und lackieren

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Aquivalente rein elektrische Reichweite	- km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4638*
zu 6: min. 1834*
zu 7: min. 1650*
Zu 27.1: 110/3400-4400*
Zu 35: A1/A2 215/60
R18 98H M+S, 6.5Jx18 ET44; A1/A2 215/65 R17 99H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 215/65 R17 99V, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 215/65 R17 99V, 7Jx17 ET44; A1/A2 235/50 R19 99H M+S, 7.5Jx19 ET53; A1/A2 235/50 R19 99W, 7.5Jx19 ET53; A1/A2 235/55 R18 100W, 7.5Jx18 ET53*

HTE-FG 277
GJ 495458
25. Juli 2022
Der Landrat
des Main-Taunus-Kreises
im Auftrag

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	AHX	00121	7

0122602401

7964269

Vermerke des Herstellers

226

Zulassungsbesch. gedruckt

GJ495459

0 1-2

046CC0129539
www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: F2B Variante: OX1CT1 Version: JZAA150A
0.2.1. Handelsbezeichnung: GLB 200 d 4MATIC

0.2.3. Bezeichner:	0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2019_2408-WDB-1
0.2.3.2. ATCT Familie:	AT-X247_654q_2-W1K-1
0.2.3.3. PEMS Familie:	E1-WDB-AP
0.2.3.4. Roadload Familie:	RL-2018_0075-WDB-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:	-
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:	PR-247_654D20_18B1-WDB-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:	-
0.4. Fahrzeugklasse:	M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:	Mercedes-Benz AG DE-70372 Stuttgart Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1N2476131W236324
0.11. Herstellungsdatum: 11.05.2022

mit dem in der am 23.02.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1909*15 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	12.05.2022
(Ort)	(Datum)
ppa. Bartels	i.V. M. Meier
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2 (A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2829 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4650 mm 6. Breite: 1845 mm 7. Höhe: 1700 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1735 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1846 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2250 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1220 kg 2 1085 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4350 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2000 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654920

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1950 cm³ 26. Kraftstoff: Diesel (0002)

26.1. Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 110,00kW bei 4400 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): - kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 4.051 2 2.842 3 2.737 4 1.92 5 0.951 6 0.744 7 0.854 8 0.674 9 -

28.1.1. Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 4.333 2 4.333 3 2.955 4 2.955 5 4.333 6 4.333 7 2.955 8 2.955 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 201 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1627 mm 2 1607 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	235/55 R18 100W	7.5Jx18 ET53	Klasse A	C1
Achse 2:	235/55 R18 100W	7.5Jx18 ET53	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 69,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3300 min⁻¹ Standgeräusch: 76,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1916 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.520 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 109.4 N 47.1.3.1. f1 1.033 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.03551 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	45,8	-	-	mg/km
NO_x:	19,1	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,87	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$8,84 * 10^8$	-	-	km^{-1}
THC:	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	23,5	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5100 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NOx	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO_2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: (J)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP 1.00 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	195 g/km	7.4 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	155 g/km	5.9 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	131 g/km	5.0 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	155 g/km	5.9 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	153 g/km	5.8 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	379404
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	GLB-Class
Variante	Progressive Line GLB 200 D
Listenpreis	51.025,00
VIN	W1N2476131W236324
Erstzulassungsdatum	25.7.2022
Kennzeichen	MTK-TG 277

Schadensfälle der int. Belegnummer: 379404 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026106370	22.04.2026	| Beifahrerseite Seitenschweller| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne	5.155,43
2026108831	07.06.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.043,76

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn