Rapport d'inspection



RENAULT MEGANE²BK HY

-

Immatriculation

VIN	VF1RFB00571432748
Kilométrage	114 134 km
Première immatriculation	23/08/2023
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	RENAULT	Type de carrosserie	Break
Modèle	MEGANE²BK HY	Nbre portes	5
VIN	VF1RFB00571432748	Nbre sièges	5
Première immatriculation	23/08/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	114 134 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Gris

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Copie
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Camera de recul	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Compresseur	Oui
Niveau carburant	50	Kit réparation	Oui
GPS	Oui	Nature de peinture	Metallisé

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	5,3 mm	Bridgestone	205/50 R 17 93 W	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	5,0 mm	Bridgestone	205/50 R 17 93 W	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	5,4 mm	Bridgestone	205/50 R 17 93 W	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	5,5 mm	Bridgestone	205/50 R 17 93 W	Eté	Aluminium	Non

Rapport d'inspection

DOMMAGES




Aile ARG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre





Capot

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre




Porte ARG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre








Pare-chocs AR

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre




Aile AVG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre

Rapport d'inspection




Joint de coffre/hayon

Type de dommage	**Déchirure**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Console centrale

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**






Garnit. couvercle AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**




Boitier rétroviseur ext D

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**

Rapport d'inspection




Revêtement assise AR

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**





Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**








Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

Rapport d'inspection



Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES











