Renault

VIN: VF1RHN00674535543



Description

N° d'immatriculation HC-605-BH	**Date de 1ère immatriculation** -	**Odomètre** 56730 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Rétroviseur rabattable électriquement
Rétroviseurs dégivrants	Sellerie chauffante	Système de navigation

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection LE MEUX - GCA (WALON)	**Date de l'inspection** 28/08/2026	**Date de validation de l'inspection** 03/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Acceptable
			
002	Recharge kit secours / -	Manquant	Acceptable
003	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
004	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
005	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
006	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
007	Aile / Arrière Gauche	Malfaçon	Réparation
			
008	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



009	Spoiler / Avant Peint : Oui	Rayure	Peinture



010	Baguette de pare-chocs / Avant Peint : Oui / Chromé : Non	Rayure	Peinture



Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [x] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	BRIDGESTONE	245 / 45 / 20 / Tous	4.5 mm
Avant Droit	BRIDGESTONE	245 / 45 / 20 / Tous	5.4 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	245 / 45 / 20 / Tous	6 mm
Arrière Droit	MICHELIN	245 / 45 / 20 / Tous	5.8 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre


Spare Tyre



Vin


Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Droit / Rayure


Jante / Arrière Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Malfaçon



Pare-chocs / Avant / Rayure



Spoiler / Avant / Rayure



Baguette de pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.