DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	ZARPATTW5 R3080815	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	ALFA ROMEO	Immatriculation	2gbr990	Odometre	54 156 km
Modèle	TONALE 1.3 T280 PHEV Q4 Tributo Italiano				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	19/08/2026	N° d'inspection	7117519	Date d'évaluation	20/08/2026
Date du mandat	19/08/2026	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD



Equipements génériques

Eléments amovibles

Triangle	✓
Gilet de sécurité	✓
Plage arrière	✓
Extincteur	✓
Crochet de remorquage	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Bridgestone 235/40/20 V Eté 5.0 mm

Bridgestone 235/40/20 V Eté 5.0 mm



Bridgestone 235/40/20 V Eté 5.0 mm

Bridgestone 235/40/20 V Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	150,00€
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	150,00€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**150,00€**

2



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

3



Elément	Jante alu	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

4



Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait	Forfait	25,00€	**Coût net**	**25,00€**

5



Elément	Jante alu	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

6




Elément	Revêtement de bas de caisse	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	-
		Coût Réparation	12,00€	Valeur Brute	12,00€
Position	Arrière Gauche	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Dommages	Déréglé	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Intensité	-	Forfait	12,00€	**Coût net**	**12,00€**
Opération	Réglage				

7



Elément	Jante alu	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

8



Elément	Jante alu	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur

