BMW 2 SERIES GRAN COUPE


Vehicle information

Brand:	**BMW**	License plate:	**2BPW347**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**2 SERIES GRAN COUPE**	LEVEL:	**WBA11AM0307K61998**
Fuel type:		Power:	**85 kW**
Version:	**1.5 216DA GRAN COUPE**	First registration	**09/02/2022**
Mileage:	**102473 km**	Number of doors:	

Summary of damages

Before	1
RIGHT	5
LEFT	2
Interior	1
Roof & other	1


Commercial photos

























Consommation d'énergie électrique (pondérée, combinées):
Elektriciteitsverbruik (gewogen, gecombineerd): --- Wh/km
Autonomie en mode électrique:
Elektrische actieradius: --- km
3. Véhicule équipé d'éco-innovation(s):
Voertuig uitgerust met eco-innovatie(s): Oui
3.1 Code général de la ou des eco-innovation(s):
Algemene code van de eco-innovatie(s): e24 29 37
3.2 Émissions de CO_2 totales épargnées grâce à la ou aux éco-innovation(s)
Totale CO_2-emissiebesparing dankzij de eco-innovatie(s)
Gazole/Essence
Diesel/Benzine 1.9
3.2.1 Émissions épargnées NEDC:
NEDC-besparingen: --- g/km
3.2.2 Émissions épargnées WLTP:
WLTP-besparingen: 1.90 g/km

4. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs, selon (EU) 2017/1151
Alle aandrijflijnen behalve puur elektrische voertuigen, krachtens (EU) 2017/1151

Valeurs WLTP WLTP-waarden	CO_2-émissions CO_2-emissies	Consommation de carburant Brandstofverbruik
Phase basse: Low:	158 g/km	6.0 l/100km
Phase moyenne: Medium:	125 g/km	4.8 l/100km
Phase haute: High:	106 g/km	4.0 l/100km
Phase extra-haute: Extra high:	121 g/km	4.6 l/100km
Combinées: Gecombineerd:	122 g/km	4.7 l/100km
Pondéré, combinées: Gewogen, gecombineerd:	--- g/km	--- l/100km

5. Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur selon (EU) 2017/1151
Puur elektrische voertuigen en extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen, krachtens (EU) 2017/1151
5.1 Véhicules électriques purs
Puur elektrische voertuigen
Consommation d'énergie électrique:
Elektriciteitsverbruik: --- Wh/km

Page / Bladzijde 4

Equipment corresponding to the VIN according to the manufacturer's information


Center armrest	Airbag	Rain sensor	Distance control
Power steering	GPS	Isofix	Alloy wheels
Electrically adjustable mirrors	Phone	Central locking	Multifunction steering wheel
Sports steering wheel			

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Right rear wing
repaired, acceptable condition.



Bodywork
Damaged - Acceptable.
Roof & other













Interior Stain
Cleaning Interior




Alloy wheel, right rear, scratch
(es)
, left front - Repair and paint (complete),
right side








Alloy wheel, left-hand side,
scratch(es)
- Repair and paint (complete
)





Alloy wheel AVD
Scratch(es)
LI - Repair and paint (complete)
Right




Alloy wheel AVG
Scratch(es)
LI - Repair and paint (complete)
Left






Roof Amount D
Repaired
Acceptable
Right




Front bumper,
scratch(es),
paint
front






Right rear door
, poor repair
, paint
right





Tires

Front Left
Winter
Aluminum
225/45/17/91/H
Bridgestone
5.0 mm
Front Right
Winter
Aluminum
225/45/17/91/H
Bridgestone
5.0 mm
Left Back
Winter
Aluminum
225/45/17/91/H
Bridgestone
7.0 mm
Rear Right
Winter
Aluminum
225/45/17/91/H
Bridgestone
7.0 mm

Controls

Category	**Private vehicle**	Registration certificate - home address section	**Yes**
Certificat d'immatriculation partie véhicule	**Oui**	Certificat de Conformité	**Oui**
Compresseur	**P/A**	Kit réparation	**P/A**
Nbr cable de charge (220V)	**0**	Nbr cable de charge (charge rapide)	**0**
Nbre clés total	**2**	Réinitialisation des paramètres d'usine	**Non, ce n’est pas possible**
Type de carnet d'entretien	**Entretien digital**		

Détails du NIV

ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central avant	Active Guard Plus: Lane Departure Warming+City Braking Function.+Speed Limit Info
AdBlue	Affichage de la presson de gonflage de chaque pneu	Airbag conducteur
Airbag passager	Airbags de tête à l'arrière	Airbags de tête à l'avant
Airbags latéraux	Antidémarrage électronique (EWS)	Autobloquant électronique
Banquette arrière rabattable 40:20:40+accoudoir central arrière avec 2 porte-boissons	BMW Live Cockpit	BMW Live Cockpit Navigation Plus
BMW Teleservices	Boulons antivol	Bouton Marche/Arrêt
Brake Energy Regeneration	CBC (Cornering Brake Control)	Climatiseur à réglage électronique
Colonne de direction réglable hauteur/profondeur	Commande à distance pour verrouillage central	Concierge Services
Connected Package Professional	ConnectedDrive Services	Cruise control avec fonction de freinage
DAB-tuner	DBC (Dynamic Brake Control)	Désactivation de l'airbag du passager avant
Direction assistée	Driving Experience Control	Dynamic Stability Control (DSC)
Dynamic Traction Control (DTC)	Ecran couleur 6.5'' & Controller iDrive	Exterieur Line Aluminium satiné
Feux stop dynamiques	Filtre à particules diesel	Fixation siège enfant pour siège passager (i-Size)
Fonction Auto start/stop	Fonction d'éclairage Follow-me-home	Garantie 3 ans kilométrage illimité
Haut-parleurs (6)	Inserts de décoration en Quartz Silber matt	Intelligent Emergency Call - eCall
Intérieur tissu Grid	JAV rayons en étoile 517 7Jx16''+205/55 R16 91W	JAV rayons multi 546 7.5Jx17''+225/45 R17 94Y
Kit mains-libres avec connexion USB	Kit rangement	Kit sécurité: triangle de signalisation+trousse de secours+extincteur+veste fluorescente
LED Headlights	Littérature de bord en anglais	Model Advantage
Ordinateur de bord	Park Distance Control (PDC) avant et arrière	Peinture métallisée
Peinture unie Schwarz II	Personal Profile	Port USB type A (1.5 A) AV de la console centrale
Port USB type C (3A) dans l'accoudoir central	Préparation pour High Beam Assist	Prise de courant 12V
Remote Services	Réservoir de carburant plus grand	Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
Rétroviseurs chauffants	Rétroviseurs électriques	Sans monogramme
Senseur de pluie et senseur de lumière	Servotronic	Shift Point Display
Siège passager réglable en hauteur	Sorties d'échappement en chrome	Tapis en velours
Verrouillage central	Version langage allemand	Version langage anglais
Vitres athermanes teintées en vert	Volant multifonctions	Sports steering wheel

Information on the content and scope of the inspection report:

- The evaluation is based on the sales standards specified by the client.
- Acceptable wear and tear according to sales standards is not always documented in this condition report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times were determined taking into account modern industrial repair methods.
- The reseller must assess individual repair costs.
- The inspection was carried out without dismantling. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.