
Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,2kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	37,591	kW	125
VIN	WBY8P210707L02237	cc	0
First registration date	9/26/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	7/1/2028
Next MOT test is due on, date:	7/1/2028

Maintenance date	Mileage
7/29/2026	36,628 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Aerial	Rodent damage	Acceptable

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Rear window	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior




2 | Aerial

Damage type	Rodent damage
Repair mode	Acceptable
Cause	Animal damage

Acceptable Damages





1 | Rear window

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields






Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		




Tires

Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	4.0 mm

Commercial photos

























12
1
24
2
25
10
30
3
26
29
4
28
27
8
7
6
5














BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBY8P210707L02237
1- 770 kg
2- 965 kg

EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber	2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale
2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	3 Tasten fix vorbelegt	3-phasiges Ladekabel
4 Sitzplätze	4 Stück	4 Verzurrösen im Kofferraum
4. Taste mit Öffnung Heck	Ablagefach in Türverkleidung	Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole
Ablagenpaket	Ablagenpaket enthält 1 Steckdose (12 V) Instrumententafel, vorn, mit Blindstopfen	AC- Laden
AC-Laden Professional	AGM-Batterie 20 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer
aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage vorn klappbar, mit integriertem Ablagefach	Armlehne vorne
Außenspiegelanklappung mechanisch	Außenspiegeleinstellung elektrisch	Außentemperaturanzeige
Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule	Battery Certificate	beleuchtet
Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment der Heckklappe.	Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik	Blinkleuchten in LED-Technik
Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm	BMW Drive Recorder	BMW EfficientDynamics
BMW i Interieurdesign Atelier	BMW i LM Rad Sternspeiche 427	Bordliteratur deutsch
Bremsleuchte integriert	Cappariswеiß mit Akzent BMW i Blau	Connected Drive Services
Connected eDrive Services	ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhaltegriffe	DC-Laden
Deaktivierung Airbag Beifahrer	die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs	Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.
Dunkle Instrumententafel	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Motor
Einstiegsleisten	Elektrische Fensterheber vorn	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)
EU-spezifische Zusatzumfänge 09KA Dummy-SALAPA	Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus	feststehend
Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar	Freisprecheinrichtung	Frontscheibe mit Graukeil
Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Gangwahlschalter an Lenksäule	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter
Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.	Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer	Handschuhfach
Heck- und Frontscheibenwischer	Heckleuchten in LED- Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik
Heckspoiler	hinten	Hochvoltbatterie
in Türverkleidung vorn	Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-	Innen- und Außenspiegel, automatisch abblendend, Außenspieg mit Spiegelheizung, Spiegel-Memory
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenlicht im Dachhimmel	Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display
Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze	Integriertes Differentialgetriebe	Intelligenter Notruf
Interieuroberfläche andesitsilber matt	Interieuroberflächen Andesitsilber matt	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	klappbar	Kleiderhaken
Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste	Klimaautomatik	Klimaautomatik, vollautomatische Temperaturschichtung und Luftmengenregelung, inklusive Solar- und
Komfort-Paket	Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem	Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt
LADEKABEL (MODE 2)	Ladeklappe in Seitenwand hinten	Lautsprecher
LED- Scheinwerfer	Leder	Lederlenkrad

Lenkradkranz	Lenksäulenverstellung mechanisch	Lichtfarbe Orange
Lichtumfänge	Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe	mit Einklemmschutz
mittig	Modellschriftzug i3	Multifunktion für Lenkrad
Navigationssystem Business	Neigung mechanisch einstellbar	nicht verstellbar
Oberfläche Carbon	Paket Comfort	Panoramaglasscheiben in Fondtüren
Park Distance Control (PDC)	Park Distance Control (PDC) hinten	Parkassistent
Parkassistenzpaket	Radio Professional inkl. MP3-Decoder	Radschraubensicherung
Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information	rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).
Regensensor	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Remote Services	Rückfahrkamera	Rücksitzbank
Rücksitzlehne 2-teilig	Schnellladen Gleichstrom	schwarz
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz	Seitenscheiben
Servotronic	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung
Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer	Smartphone-Integration	Sprachversion deutsch
Stabantenne	Standard-Ladekabel	Stärkere Stromversorgung
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Stoff Polster	Stoffkombination "Neutronic"
Stoßfänger in Wagenfarbe	Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf	Teleservices
Türgriffe in Wagenfarbe	umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar	Uni-Lackierung
USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole	verstellbar in Höhe und Länge	vorn
vorn inklusive Auflichtfunktion	vorn und hinten	Wärmepumpe
Wärmepumpe, wie die Klimaanlage im Sommer nutzt das innovative Wärmepumpensystem zusätzlich auch im	Warndreieck und Verbandskasten	Warndreieck und Verbandstasche
Werkzeugtasche	zur Ein-	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN