5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Aquivalente rein elektrische Reichweite	- km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4729*
zu 6: min. 1890*
zu 7: min. 1571*
Zu 27.1: 145/5500-6100*
Zu 35: A1 235/55 R19 101V, 8Jx19 ET38 / A2 255/50 R19 103V, 9Jx19 ET20; A1 235/55 R19 101Y, 8Jx19 ET38 / A2 255/50 R19 103Y, 9Jx19 ET20; A1 255/45 ZR20 105Y XL, 8.5Jx20 ET40 / A2 285/40 ZR20 108Y XL, 9.5Jx20 ET22; A1/A2 235/55 R19 101H M+S, 8Jx19 ET38; A1/A2 235/55 R19 101V, 8Jx19 ET38; A1/A2 235/55 R19 105W XL, 8Jx19 ET38; A1/A2 235/60 R18 103H M+S, 8Jx18 ET38; A1/A2 235/60 R18 103V, 8Jx18 ET38; A1/A2 255/45 R20 101W, 8.5Jx20 ET40; A1/A2 255/45 R20 105W XL, 8.5Jx20 ET40*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	AKN	00188	X

0122602308

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

0945107

226

GJ502022

0 1 - 2 -

046CC0130586
www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: 204 X Variante: R88KT1 Version: CZAA05BB
0.2.1. Handelsbezeichnung: GLC 200 4MATIC

0.2.3. Bezeichner:	0.2.3.1. Interpolationsfamilie:	IP-2021_6428-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie:		AT-253_264_1-WDB-1
0.2.3.3. PEMS Familie:		E1-W1K-CM
0.2.3.4. Roadload Familie:		RL-2018_0160-WDB-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:		-
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:		-
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:		EV-04_ML_NS_AF0048-WDB-0
0.4. Fahrzeugklasse:		M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:		Mercedes-Benz AG DE-70372 Stuttgart Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz (C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1N0J8BB4PG121926
0.11. Herstellungsdatum: 12.07.2022

mit dem in der am 23.02.2022 erteilten Genehmigung e1*2001/116*0480*44 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	12.07.2022
(Ort)	(Datum)
ppa. Bartelt	i.V. Rückheim
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2 (A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2873 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4751 mm 6. Breite: 1929 mm 7. Höhe: 1630 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1820 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1880 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2430 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1135 kg 2 1295 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4530 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2000 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 264920

22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1991 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Benzin/E (0008)

26.1. Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 145,00kW bei 6100 min^{-1}

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 10,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 8,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 5.354 2 3.243 3 2.252

4 1.636 5 1.211 6 1.0 7 0.865 8 0.717 9 0.601

28.1.1. Achsübersetzung: 3.461

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 -

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 216 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1618 mm 2 1652 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	255/45 ZR20 105Y XL	8.5Jx20 ET40	Klasse C	C1
Achse 2:	285/40 ZR20 108Y XL	9.5Jx20 ET22	Klasse C	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AB) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU ,7)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 69,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3750 min^{-1} Standgeräusch: 76,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1960 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.530 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 202.8 N 47.1.3.1. f1 0.267 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.04326 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	392,0	-	-	mg/km
NO_x:	15,0	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,23	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$1,01 * 10^{11}$	-	-	km^{-1}
THC:	22,2	-	-	mg/km
NMHC:	20,2	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NOx	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO_2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km

Abweichungsfaktor - Differenzierungsfaktor -

Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km

Abweichungsfaktor - Differenzierungsfaktor -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	267 g/km	11.8 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	191 g/km	8.4 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	171 g/km	7.5 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	200 g/km	8.8 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	198 g/km	8.7 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : glanzgedrehte Felge (Winter) vorne rechts, leicht zerkratzt



Bild 15 : Motorhaube, Kante abgeplatzt




Bild 16 : Tür vorne links, eingedellt



Bild 17 : glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne rechts, zerkratzt



Bild 18 : glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne rechts, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4978613
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	GLC-Class
Variante	AMG Line GLC 200 MHEV
Listenpreis	61.255,00
VIN	W1N0J8BB4PG121926
Erstzulassungsdatum	1.8.2022
Kennzeichen	M MC1463

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4978613 06.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024108773	08.06.2024	| Beifahrerseite Kotflügel vorne| Reifen/Felge rechts| Siehe Sonstiges	10.974,03

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0102 / 0100037882 / 2026 / B083084000211 vom 12.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	12.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 184 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür vorne rechts
Stoßfänger vorne

Laut Auftraggeber wird *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.08.2022	Letzte Zulassung	11.08.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbez.	GLC Coupe (BM 253)(11.2016->) / GLC 200 AMG Line 4Matic (EURO 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N0J8BB4PG121926	HSN / TSN	2222 / AKN
DAT €uropa-Code®	015700873810002	DAT Marktindex	DE009 6318
Km-Stand abgelesen	52327	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1991
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / 0E, LY9T	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 45 R 20 105 Y	Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MO MFS	S /O	5 mm
	rechts	255 / 45 R 20 105 Y	Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MO MFS	S /O	5 mm
2	links	285 / 40 R 20 108 Y	Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MO MFS	S /O	6 mm
	rechts	285 / 40 R 20 108 Y	Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MO MFS	S /O	6 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 103 H	Pirelli / Scorpion Winter MO	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 H	Pirelli / Scorpion Winter MO	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 H	Pirelli / Scorpion Winter MO	W /O	4 mm
235 / 60 R 18 103 H	Pirelli / Scorpion Winter MO	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Chrom-Paket, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik, Innenhimmel Stoff, Innenraumlicht-Paket, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Knieairbag Fahrerseite, Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Lenkrad (Leder), Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 155 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW), Modellpflege mit Code, Motor 2,0 Ltr. - 145 kW CGI Mild-Hybrid, Radstand 2873 mm, Reifen 235/60 R18 ...V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Standard Interieur, Start/Stop-Anlage, Touchpad (Mittelkonsole), Unterfahrschutz (Chrom), Vorrüstung Dachträgersystem, WSS Kategorie: Hybrid, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
37603	Ambiente-Beleuchtung
2707	Ausstattungs-Paket: Business
40199	Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
4320	Fahrassistenz-Paket Advanced
24995	Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
20611	Heckspoilerlippe
3846	Infotainment-Paket High-End
35508	Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
28810	Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
1716	Licht-Paket Advanced
50522	LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 9,5x20 (AMG, Vielspeichen, schwarz, glanzgedreht)
11000	Metallic-Lackierung

4412	Park-Paket High-End
19107	Scheibenwaschanlage beheizt
27408	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
24205	Sound-System
4402	Sport-Paket (AMG Plus / Line)
26714	Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
25882	Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 19.11.2025 bei Kilometerstand 45.266
bis Wartung verbleiben:	39 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

glanzgedrehte Felge (Winter) vorne rechts,
leicht zerkratzt (Bild 14)
Tür vorne links, eingedellt (Bild 16)
Motorhaube, Kante abgeplatzt (Bild 15)