4. All power trains, except pure electric vehicle, under Commission Regulation (EU) 2017/1151: WLTP values

CO_2 emissions:

Low	Medium	High	Extra High	Combined	Weighted, combined	
-	-	-	-	-	-	g/km

Fuel consumption:

Low	Medium	High	Extra High	Combined	Weighted, combined	
-	-	-	-	-	-	-

5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Commission Regulation (EU) 2017/1151

5.1. Pure electric vehicles:

Electric energy consumption (weighted, combined)	Electric range	Electric range city
140 Wh/km	**320** km	**457** km

5.2. OVC hybrid electric vehicles:

Electric energy consumption ($EC_{AC,weighted}$)	Electric range (EAER)	Electric range city (EAER city)
- Wh/km	- km	- km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:
-

52. Remarks:
-

Additional tyre/wheel combinations: technical parameters (no reference to RR)

Axle1: 185/65R15 88T 6Jx15-40 - Axle2: 185/65R15 88T 6Jx15-40 - ; or
Axle1: 205/45R17 88V 6,5Jx17-41 - Axle2: 205/45R17 88V 6,5Jx17-41 -

Legal Notes
F: M10FATVP237V049
00 56

D: AVN000202

40077304efe8559fe8a23e092c16df1a2cc3fd802

FCA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

046CC0127576
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

3110/91599707 0122034

2022-VHS-000147143

The undersigned **LUIGI GALANTE PRODUCTION MANAGER** hereby certifies that the vehicle:

0.1.	Make: **FIAT**	
0.2.	Type: **FA1** Variant: **0AEA0000A0** Version: **1D2A0**	
0.2.1.	Commercial name: **500**	
0.2.3.	Identifiers:	-
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	**IP-03_FA1_0234-ZFA-1**
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	-
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	-
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	**RL-03_FA1_0093-ZFA-1**
0.2.3.5.	Roadload Matrix family's identifier:	-
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	-
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	-
0.4.	Vehicle category: **M1**	
0.5.	Company name and address of manufacturer: **FCA Italy S.p.A. C.so G. Agnelli 200 - 10135 - Turin - Italy**	
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates: **ON B PILLAR, LEFT VEHICLE SIDE ADHESIVE** Location of the vehicle identification number: **ON THE RIGHT SIDE OF THE FLOOR. IN THE FRONT PART OF THE PASSENGER COMPARTMENT**	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative (if any): - -	
0.10.	Vehicle identification number: **ZFAEFAC42NX070789**	
0.11.	Date of manufacture of the vehicle: **07/03/2022**	

conforms in all respects to the type described in approval **e3*2018/858*00001*06**
granted on: **17/08/2021**
and can be permanently registered in Member States having **RIGHT** hand traffic and using **METRIC** units for the speedometer and **METRIC** units for the odometer.

Place: **TURIN** Date: **07/03/2022**

Signature

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz Zulassung Mayen
15. JUNI 2022

MY-VB 212 E

General construction characteristics

1. Number of axles: **2**
   and wheels: **4**
3. Powered axles (number, position, interconnection):

1 FRONT -

3.1. Specify if the vehicle is: **non-automated**

Main dimensions

4. Wheelbase: **2322** mm
4.1 Axle spacing:
   1-2: **2322** mm
5. Length: **3631** mm
6. Width: **1683** mm
7. Height: **1529** mm

Masses

13. Mass in running order: **1365** kg
13.2. Actual mass of the vehicle: **1384** kg
16. Technically permissible maximum masses:
16.1. Technically permissible maximum laden mass: **1690** kg
16.2. Technically permissible mass on each axle:
   1. **920** kg
   2. **840** kg
16.4. Technically permissible maximum mass of the combination: **1690** kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:
18.1. Drawbar trailer: - kg
18.3. Centre-axle trailer: - kg
18.4. Unbraked trailer: - kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: - kg

Power plant

20. Manufacturer of the engine:

GKN

21. Engine code as marked on the engine:

46348460

22. Working principle:

- -

23. Pure electric: **YES**
23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle: -
24. Number and arrangement of cylinders:

- -

25. Engine capacity: - cm^3
26. Fuel: -
26.1. -
26.2. (Dual-fuel only) Type -
27. Maximum power
27.1. Maximum net power: (internal combustion engine)
   - - kW at - min^{-1}
27.3. Maximum net power: (electric motor) **87** kW
27.4. Maximum 30 minutes power: (electric motor) **43** kW
28. Gearbox (type):

AUTOMATIC SINGLE SPEED

28.1. Gearbox ratios
   1st gear **1**
   2nd gear -
   3rd gear -
   4th gear -
   5th gear -
   6th gear -
   7th gear -
   8th gear -
   ... -
28.1.1. Final drive ratio: **1:9,559**
28.1.2. Final drive ratios
   1st gear **1:9,559**
   2nd gear -
   3rd gear -
   4th gear -
   5th gear -
   6th gear -
   7th gear -
   8th gear -
   ... -

Maximum speed

29. Maximum speed: **150** km/h

Axles and suspension

30. Axle(s) track:
   1. **1470** mm
   2. **1460** mm
35. Fitted tyre/wheel combination/ energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO_2 determination:

Axle1: 195/55R16 91V 6Jx16-41 - A C1

Axle2: 195/55R16 91V 6Jx16-41 - A C1

Brakes

36. Trailer brake connections: -

Bodywork

38. Code for bodywork: **AB - Hatchback**
40. Colour of vehicle: **BLACK**
41. Number and configuration of doors: **3**

2 FRONT SIDE AND 1 REAR TAILGATE

42. Number of seating positions (including the driver): **4**
42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: -
42.3. Number of wheelchair user accessible position: -

Environmental performances

46. Sound level

Stationary:	at engine speed:	Drive-by:
- dB(A)	- min^{-1}	**69** dB(A)

47. Exhaust emission level: **EURO 6 AX**
47.1. Parameters for emission testing of V_{ind}
47.1.1. Test mass, kg: **1447**
47.1.2. Frontal area, m^2: -
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm^2: -
47.1.3. Road load coefficients
47.1.3.0. f0, N: **83.8**
47.1.3.1. f1, N/(km/h): **0.227**
47.1.3.2. f2, N/(km/h)²: **0.03332**
47.2. Driving cycle:
47.2.1. Driving Cycle class: **3B**
47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}): -
47.2.3. Capped speed: -
48. Exhaust emissions:
   Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:

715/2007*2018/1832AX

1.2. Test procedure: **ELE WLTP**

	-	
CO	-	-
THC	-	-
NMHC	-	-
NO_x	-	-
$THC+NO_x$	-	-
NH_3	-	-
Particulates (mass)	-	-
Particles (number)	-	n./km

48.1. Smoke corrected absorption coefficient: - - m^{-1}
48.2. Declared maximum RDE values:

	-	
Complete RDE trip: NO_x :	-	mg/km
Particles (number) :	-	n./km
Urban RDE trip: NO_x :	-	mg/km
Particles (number) :	-	n./km

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains, except pure electric vehicles: NEDC values

CO_2 emissions:

	-	
Urban conditions	-	g/km
Extra-urban conditions	-	g/km
Combined	-	g/km
Weighted, combined	-	g/km

Fuel consumption:

	-
Urban conditions	-
Extra-urban conditions	-
Combined	-
Weighted, combined	-

Deviation factor : -

Verification factor : -

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (weighted, combined)	-	Wh/km
Electric range	-	km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): **NO**
3.1. General code of the eco-innovation(s): -
3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):
3.2.1. NEDC saving: -
   - g/km
3.2.2. WLTP saving: -
   - g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 14 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 15 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 19 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Motorhaube, eingedellt, drücken



Bild 21 : Linke Seite, Tür und Seitenwand zerkratzt



Bild 22 : Linke Seite, Tür und Seitenwand zerkratzt



Bild 23 : Linke Seite, Tür und Seitenwand zerkratzt



Bild 24 : Armaturenbrett, zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6188578
Hersteller	Fiat
Model	500
Variante	Icon 500-e
Listenpreis	14.138,57
VIN	ZFAEFAC42NX070789
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	K DB2664E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6188578 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026116208	03.10.2026	| Fahrerseite Kotflügel vorne| Fahrerseite Tür vorne	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0585 / 040872 / 2026 / B082032001433 vom 13.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	12.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 145 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.06.2022	Letzte Zulassung	09.09.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Fiat
Typ / Verkaufsbez.	500 e (332) Lim. (2020->) / 500e Icon Batterie (42 kWh)	Aufbauart	Limousine
Türen	3	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZFAEFAC42NX070789	HSN / TSN	1727 / AVN
DAT €uropa-Code®	012801220150001	DAT Marktindex	DE001 6272
Km-Stand abgelesen	52178	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	43
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz	Polster / Farbe	Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6 EVc	S /O	5 mm
	rechts	195 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6 EVc	S /O	5 mm
2	links	195 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6 EVc	S /O	4 mm
	rechts	195 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6 EVc	S /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 4 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Armaturenbrett farbig (Wagenfarbe), Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz, Beifahrerairbag abschaltbar, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektromotor 87 kW (cont. 43 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB), Fahrassistenz-System: Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrmodusschalter, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 42 kWh (Lithium-Ionen), Halterung Smartphone, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Infotainment-System: UConnect 5 mit Navigationssystem, DAB+ und Bluetooth-Freisprecheinrichtung (Touchscreen 10,25"), Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll, Karosserie: 3-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 6x16, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Lenkrad (Soft Touch) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Memoryfunktion für Sitz vorn links, Mobile Online Dienste UConnect Live, Nebelschlussleuchte, Notrufsystem (eCall), One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Regen-/Lichtsensor, Reifen 195/55 R16 ..H, Scheinwerfer H4, Schnellladefunktion 85 kW (DC), Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten schwarz glänzend, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzverstellung vorn links (4-fach), Sitzverstellung vorn rechts (4-fach), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Uni-Lackierung, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
15201	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
1809	Komfort-Paket
1363	Magic-Eye-Paket 1
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 24.09.2026 bei Kilometerstand 52.056
bis Wartung verbleiben:	14.878 km oder 346 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Pannenset, Füllflasche abgelaufen, erneuern
2. Linke Seite, Tür und Seitenwand zerkratzt, lackieren (Bild 21, 22, 23)
3. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 20)
4. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 19)
5. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Armaturenbrett, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 24)
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)
Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 16)