BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA21GW050CV13200



Beschreibung


Kennzeichen M-BW3467	**Zulassungsdatum** 06/05/2025	**Laufleistung** 61033 km
Farbe CARBONSCHWARZ METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 163	**Hubraum** 1995
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 145 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorhaube / -	Delle	Reparieren



002	Logo Motorhaube / -	Gebrochen	Ersetzen



003	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen





004	Reifen / Hinten Rechts Geschwindigkeitsindex : Y / Traglastindex : 102 / Reifenmarke : HANKOOK / Breite : 245 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Saison : Ganzjahresreifen	Riss	Ersetzen





005	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersetzen




006	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren


007	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair




008	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Ersetzen





009	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair




010	Außenspiegel elektrisch / Links	Gebrochen	Ersetzen





Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [x] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm

DEKRA

Kommentar

DEKRA

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle




Motorhaube / - / Delle



Logo Motorhaube / - / Gebrochen



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Reifen / Hinten Rechts / Riss




Reifen / Hinten Rechts / Riss




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Links / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Links / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Links / Gebrochen