Informe de tasación



SEAT ATECA

2.0 TDI 85KW (115CV) STSP REFERENCE XM

VIN	VSSZZZ5F2P6570148
Primera matriculación	8/8/2023
Kilometraje del vehículo	186.438 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	15/9/2026 8:43:20	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	SEAT	Primera matriculación	8/8/2023
Modelo	ATECA	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VSSZZZ5F2P6570148	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Michelin	215/60 R 16 99 V	Invierno	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Michelin	215/60 R 16 99 V	Invierno	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	215/60 R 16 99 V	Invierno	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Michelin	215/60 R 16 99 V	Invierno	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



7 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe


Exterior





3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales







