TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 24.09.2026
Protokollnummer: 48002667
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Milorad Kojic

WVGZZZA1ZNV035733

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	56.926 km
Hersteller	Volkswagen	**Restlauf bis Service**	10.900 km
Typ/Modell	T-ROC	**HU (Bericht lag vor)**	11/2026
Vehicle Identification number	WVGZZZA1ZNV035733	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.968 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	23.11.2021	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	11/2025, 48.613 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Intervall - 2Jahre*/30000km - 1.Servcie) - kein Nachweis
5	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 94V	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48002667**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 98V	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Klima und Navigation und Elektronische Systeme i.O

Automatikgetriebe bedingt prüfbar Folgekosten möglich.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48002667**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	T-ROC	**Laufleistung (abgelesen)**	56.926 km
Vehicle Identification number	WVGZZZA1ZNV035733	**Erstzulassung**	23.11.2021

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48002667**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48002667**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum




Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 24.09.2026
Protokollnummer: 48002667
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Milorad Kojic

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch… - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Volkswagen
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVGZZZA1ZNV035733
Typbezeichnung	T-ROC 2.0 CL DT110 TDID7F
Datum der Auslieferung	2021-12-03

Inspektion	
Datum	2025-11-28
Laufleistung	48613 km
Auftragsnummer	36326
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Christl Fischerstraße 86 81476 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Intervall - 2Jahre*/30000km - 1.Servcie) - kein Nachweis


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48002667**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

49.1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	130	----	----	5.0	----	----
Außerorts	100	----	----	3.8	----	----
Kombiniert	111	----	----	4.2	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

49.2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------

Elektrische Reichweite [km]: ------

49.3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

49.3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29

49.3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

49.3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: ----

Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----

Sonstige [g/km]: ----

49.3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: 1.00

Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----

Sonstige [g/km]: ----

49.4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	172	----	----	6.6	----	----
Mittel	121	----	----	4.6	----	----
Hoch	108	----	----	4.1	----	----
Extra hoch	134	----	----	5.1	----	----
Kombiniert	128	----	----	4.9	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

49.5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: --------

Elektrische Reichweite [km]: -----

Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

49.5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------

Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1546##NO.30: A2 max 1540###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+40 kg## NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET43;##215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/55 R17 94V#6,0JX17 ET48;##215/60 R16 95V#6,5JX16 ET43;##215/60 R16 95V#6,0JX16 ET43;##225/40 R19 93W XL#8,0JX19 ET47;##205/60 R16 92H M+S#6,0JX16 ET43;##215/55 R17 94V M+S#7,0JX17 ET45;##215/55 R17 94V M+S#6,0JX17 ET48;##

Volkswagen AG

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

046CC0116682

www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	A1
	Variante:	DTTCX0AC4
	Version:	FD7FD7GC0044BI1AANNI0
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	T-ROC
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37SZ_A2_0555-WVW-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-5Q0_0V_0241_000-WVW-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-VWx-715W_A1_DTTC_FD7_0_A_1_0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ381_7F_17_008-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00227_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	----------
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volkswagen AG Berliner Ring 2 DE-38440 Wolfsburg
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Motorraum rechts
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WVGZZZA1ZNV035733
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2021-10-07

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e13*2007/46*1845*20 , erteilt am 2021-06-28
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-10-07
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg 2021-10-07
ppa.

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

V0541NA5C
V0RELNA5

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 20450 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZZA1ZNV035733 HSN:0603
CFP00251X0riginal LDN1371832021 000250 00000000 00146

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2590
4.1.	Achsabstand [mm]:	2590
5.	Länge [mm]:	4240
6.	Breite [mm]:	1819
7.	Höhe [mm]:	1554
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1452
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1492
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1970
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1080 / 940
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3570
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1600
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	720
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTT
22.	Arbeitsweise:	Selbstzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm^3]:	1968
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	110.00 bei 3000
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
	Gesamtübersetzung:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	205
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1536 / 1530
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1
	Achse 2:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	76.00 bei 3150
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1567
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	109.0	0.246	0.03743

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	35.7	--------	--------	26.6	37.0	--------	0.1300	0.01E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	0.11
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km] / Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	80.0 / 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0 / 6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	365812
Hersteller	VW
Model	T-ROC
Variante	Style 2.0 TDI
Listenpreis	29.369,74
VIN	WVGZZZA1ZNV035733
Erstzulassungsdatum	23.11.2021
Kennzeichen	M-RD 2103

Schadensfälle der int. Belegnummer: 365812 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022100185	09.01.2022	| Windschutzscheibe/Reparatur	88,15
2025109293	03.07.2025	| Stoßfänger hinten links	4.288,29

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn