DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNK9 S4142684	Erstzulassung	13.06.2025	Außenfarbe	Kontur Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	GG-NU 1946	Laufleistung	18 120 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	65423 Rüsselsheim Tor 55



Lose Teile


Bedienungsanleitung Radio	✖

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✔
Serviceheft	✔
Bordmappe komplett	✔
Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Inspektion	✖

Reifen

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm
Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm





Außenschäden

1



Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera
Position	-
Beschreibung	Steinschlag
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Stoßfängergrill
Position	Vorne
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

DEKRA Automotive Solutions

STELLANTIS

3



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	-
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**280,00€**