Historial del Vehiculo -2598-MJV

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
2598-MJV	22/01/2025	26459	NEU	2 NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 205/60R1692VEFFIGRIPPERF / Turismo/ VERANO
2598-MJV	22/01/2025	26459	NEU	2 NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 205/60R1692VEFFIGRIPPERF / Turismo/ VERANO
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	N 0138157 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	04E115561AC - FILTRO ACEITE
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	01090014 - SERV INSPECCIÓN 90000 KM
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	00W20-OEM-VW50800-P5 - ACEITE MOTOR
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	46365660 - SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	2Q0819669 - FILTRO ANTIPOLEN
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	44052000 - DESMONTAR Y MONTAR RUEDA DL IZ / DESMONTAR Y MONTAR RUEDA DL DR
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN ACEITE
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	2Q0698151Q - PASTILLAS FRENO DL
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	57085500 - SUSTITUIR LLAVE-TELEMANDO
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	N/C01140014 - SUSTITUIR SERV INSPECCIÓN ACEITE
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	85181950 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO ANTIPOLEN
2598-MJV	14/03/2025	30074	MAN	ANUAL 1	N 10528301 - BATERÍA TELEMANDO C/C
2598-MJV	05/12/2025	45406	MAN	ANUAL 1	2Q0698451C - PASTILLAS FRENO TR
2598-MJV	05/12/2025	45406	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
2598-MJV	05/12/2025	45406	MAN	ANUAL 1	46385660 - SUSTITUIR PASTILLAS FRENO TR
2598-MJV	05/12/2025	45406	MAN	ANUAL 1	44052000 - DESMONTAR Y MONTAR RUEDA DL IZ / DESMONTAR Y MONTAR RUEDA DL DR
2598-MJV	05/12/2025	45406	MAN	ANUAL 1	GEN01 - ACEITE MOTOR
2598-MJV	05/12/2025	45406	MAN	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - RELLENAR NIVELES
2598-MJV	05/12/2025	45406	MAN	ANUAL 1	GTTHG060 - SUSTITUIR ACEITE MOTOR
2598-MJV	05/12/2025	45406	MAN	ANUAL 1	N/CGTTH0090 - SUSTITUIR RELLENAR NIVELES
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	G 052577M4/5 - ACEITE MOTOR
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	01090014 - SERV INSPECCIÓN 90000 KM
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	05E905602B - BUJÍAS
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	85181950 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	W712/95 - FILTRO ACEITE
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	01390050 - TRABAJOS DE INSPECCIÓN COMPLEMENTARIOS ** CADA 60.000 KM O 3 AÑOS POSTERIORMENTE
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	28702087 - SUSTITUIR BUJÍAS
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	N 0138157 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	AH730 - FILTRO ANTIPOLEN
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	N/CGTTH0090 - SUSTITUIR RELLENAR NIVELES
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 60000KM
2598-MJV	15/07/2026	60006	MAN	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - RELLENAR NIVELES

Informe de tasación



SEAT ARONA

1.0 TSI 81KW (110CV) STYLE XL

VIN	VSSZZZKJ2PR061796
Primera matriculación	9/8/2023
Kilometraje del vehículo	63.431 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/10/2026 22:29:42	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	SEAT	Primera matriculación	9/8/2023
Modelo	ARONA	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VSSZZZKJ2PR061796	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Verano	Aluminio	No aplica


DAÑO

Interior




1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control




9 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior







3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





10 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar







11 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



12 | Alerón trasero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Retoque**



13 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**




14 | Tapa Depósito

Tipo de daño	**Falta**
Modo de reparación	**Reemplazar Y Pintar**



15 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



16 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



17 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



18 | Antena

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



19 | Techo

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Fotos comerciales





