49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m^3)	Other (L)	(Wh/km)
Low:	187	----	----	8.3	----	----	023-06-2
Medium:	145	----	----	6.4	----	----	--------
High:	131	----	----	5.8	----	----	--------
Extra High:	158	----	----	7.0	----	----	--------
Combined:	151	----	----	6.7	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.96 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other (L)	(Wh/km)
Low	----	----	----	----	----	----	--------
Medium	----	----	----	----	----	----	--------
High	----	----	----	----	----	----	--------
Extra High	----	----	----	----	----	----	--------
City	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ----- (EAER city): -----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ----------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+45 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45
;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/50 R18 92W M+S#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94
V M+S#7,0JX17 ET45;##

Certificate of Conformity

Complete vehicles

046CC0158837
www.PS-Team.de

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		SEAT
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	5FP	SXDXDBX0	FD7SFD7CW0064BIVL1C18BD15
0.2.1.	Commercial name:		SEAT ATECA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		--------- - ---------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		--------- - ---------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		--------- - ---------
	Rolling resistance [kg/t]:		--------- - ---------
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		--------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37SZ_B1_1035-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5Q0_0V_0328_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_5FP_DXDB_FD7_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-VW_00263_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-A1_DGW_D_ASAAAA-WVW-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.
	Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right B-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
	----------		
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZ5F1R6501406
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2023-06-22

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*39 granted on 2023-05-05 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-06-22 Martorell, 2023-06-22

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZ5F1R6501406

CoC Version: 1

0000.12.002 (07-20)

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GT057468) ausgegeben. Landratsamt München

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2621
4.1.	Axle spacing [mm]:	2621
5.	Length [mm]:	4381
6.	Width [mm]:	1841
7.	Height [mm]:	1615
13.	Mass in running order [kg]:	1418
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1483
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1940
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1010 / 980
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3540
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1600
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	700
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	90
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DXD
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1498
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	--------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	110.00 / 5000
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28. Gearbox (type): automatic

	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
28.1.2.	Final drive ratio:	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

29.	Maximum speed [km/h]:	202
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1575 / 1549
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1
	Axle 2:	215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	BLACK
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	81.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	65.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1560
47.1.2.	Frontal area [m²]:	--------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
148.9	0.132	0.04074

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
Petrol / Diesel	126.1	14.1	10.8	10.1	-------	-------	0.0400	0.04E11
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
Petrol / Diesel	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:		--------
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11

DEKRA-Nr: 0115 / 0100061101 / 2026 / B082311001235 vom 20.10.2026



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Fondtür links punktuell eingedellt im unteren Bereich



Bild 15 : Stoßfängerspoiler hinten eingedellt



Bild 16 : Stoßfängerspoiler hinten eingedellt

DEKRA-Nr: 0115 / 0100061101 / 2026 / B082311001235 vom 20.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	20.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.08.2023	Letzte Zulassung	29.08.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Seat
Typ / Verkaufsbez.	Ateca (KHP)(08.2020->) / Ateca 1.5 TSI ACT FR OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5F1R6501406	HSN / TSN	7593 / AOB
DAT €uropa-Code®	017900910070002	DAT Marktindex	DE001 6427
Km-Stand abgelesen	14394	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Magic Schwarz / Metallic / F9R	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza All Season 6	A /O	7 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza All Season 6	A /O	7 mm
2 links	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza All Season 6	A /O	7 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza All Season 6	A /O	7 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S /O	8 mm
215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S /O	8 mm
215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S /O	8 mm
215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S /O	8 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 8 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Außenspiegel grau, Batterie 59 Ah / 320 A, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bordcomputer, Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Brillenfach, Dachreling, Doppeltonhorn, Einstiegsleisten beleuchtet, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Generator 110 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckspoiler Wagenfarbe, Innenraumlicht-Paket LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kofferraumbeleuchtung, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 7x18 (Performance III), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Aluminium-Design, Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Radstand 2638 mm, Reifen-Reparaturset, Reifenkontroll-Anzeige, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), SEAT Media-System Plus, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Steuer-AV Modell FR, Stoßfänger FR-Design, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
83250	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA)
14201	Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar)
2728	Business-Paket Navigation
25791	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
22707	Frontscheibe heizbar
35608	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
25432	Kombiinstrument digital (10,25 Zoll)
69095	Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
2403	Licht- und Sicht-Paket
11000	Metallic-Lackierung
35507	Schließ-/Startsystem Kessy
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 20.03.2026 bei Kilometerstand 12.511
bis Wartung verbleiben:	28.200 km oder 516 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fondtür links punktuell eingedellt im unteren Bereich, drücken (Bild 14)
2. Stoßfängerspoiler hinten eingedellt, erneuern (Bild 15, 16)